Zugeinrichtung/Stoßeinrichtung behandeln

externe Änderungsmitteilung

Deutsche Bahn

c_gg0001.4151.001_4.00_stosseinrichtung_behandeln_rev4.0.pdf

c_gm0001.0601.001_7.00_sichtpruefung_puffer_1_.pdf

c_gm0001.0601.002_4.00_sichtpruefung_diagonalpuffer_1_.pdf

Kunde VTG

vtg_-_maintenance_instruction_no._6.2.001_-_ergaenzungen_zu_vpi-emg_06_a_-_zugeinrichtungen.pdf

interne Regelwerksänderung

Es müssen keine internen Regelwerksänderungen vorgenommen werden, da diese Mitteilung für uns keine Änderungen bestehender Prozesse beinhaltet.

Lesebestätigung

From:
https://wiki.jmrm.de/ - **JMRM-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:regelwerke:aenderungen:2021029-18

Last update: **2023/03/01 11:15**