ARS Schienentechnik Änderung zur Anweisung 11/2019 - Radsatzdatenblätter

externe Änderungsmitteilung

aenderung_2_anweisung_11-2019-radsatzdatenblaetter_20220601.pdf

radsatzdatenerfassung_gemaess_allgemeinverfuegung_des_eba_und_ewt.pdf

Es wurde nachfolgende Änderung vorgenommen:

Das Protokoll „Radsatz-Instandhaltungsblatt gemäß VPI 04 EMG“ ist nicht mehr Bestandteil der Anhänge zu dieser Anweisung.

Dieses Protokoll ist jedoch weiterhin zusätzlich gem. VPI EMG 04 in der jeweils von ARS Schienentechnik freigegebenen Ausgabe zu verwenden.

interne Regelwerksänderung

Sollten wir für den Kunden ARS Schienentechnik/ ARS Altmann AG Waggons Instandsetzten, so sind abweichend von der VPI, folgende RS Tausch Protokolle zu verwenden:

radsatztauschprotokoll_laaers_5.837.pdf

radsatztausch_protokoll_hccrrs_und_laaers_waggons.pdf

radsatztauschprotokoll_laadgs_433.pdf

radsatztauschprotokoll_laeks_427.pdf

Lesebestätigung

From:
https://wiki.jmrm.de/ - **JMRM-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:regelwerke:aenderungen:20201201-26

Last update: **2022/06/07 13:17**