



# w24 Meldungen über Regelwerksänderungen

Folgende Seiten müssen noch von dir gelesen und bestätigt werden:

Diese Übersicht ist vom Regelwerksbeauftragten der WSG nach [VA "Dokumentierte Informationen"](#) zu führen.

## Ausfüllhinweise



[EBA News](#)

[AVV Änderungen](#)

[VPI Mitgliederinfo](#)

### Hinweise zum Ausfüllen der Tabelle



- neueste Meldungen stehen ganz oben
- Inhalte der Spalten:
  - Bezeichnung: Enthält Datum des Eingang plus fortlaufende Nummer (Bsp: [[JJJJ]MMTT-##])
  - Datum der Prüfung
  - relevant für w24?: ja/nein (immer einzutragen)
  - Maßnahme: bspw. „Zusammenfassung der geänderten internen Regelwerke“ / „Meldung an MA verteilt“ / etc.
  - Prüfer: digitale Unterschrift des Prüfers

## 2023

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                       | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|--|--|
| eIW-C 00000761: Tfz: Außerkraftsetzung von Modul CMEG2000.0603.002 | 11.08.23          | 11.08.23  | nein              |  |  |

|                                                                                                                                                 |          |          |                |                                           |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000758: adhoc: BA 556 MT-Prüfung für die Säulenverbindungen an den Kurzkuppelstellen                                                    | 11.08.23 | 11.08.23 | nein           |                                           |                                                        |
| eIW-C 00000757: Neuerstellung eines ZfP-Moduls                                                                                                  | 11.08.23 | 11.08.23 | nein           |                                           |                                                        |
| eIW-C 00000744: Div. Änderungen zu Schweißen und Kleben im Fahrzeugbau                                                                          | 11.08.23 | 11.08.23 | nein           |                                           |                                                        |
| eIW-C 00000751: BA 310 - adhoc-Prüfung Trennwände                                                                                               | 10.08.23 | 10.08.23 | ja             | MA Informiert Lesebestätigung angefordert |                                                        |
| eIW-C 00000713: Anforderungen Fristenraster ausfüllen                                                                                           | 10.08.23 | 10.08.23 | nein           |                                           |                                                        |
| eIW-C 00000742: Checkliste Verriegelung / Sgkms 698 Beschriftungsausbesserung nur nach gesonderter Beauftragung / Bremsgestänge nur GW ohne Tzf | 10.08.23 | 10.08.23 | ja / Teilweise | MA Informiert Lesebestätigung angefordert |                                                        |
| eIW-C 00000697: Überprüfung des Stehlagers der Hebe- und Senkeinrichtung                                                                        | 20.06.23 | 16.05.23 | ja             | MA Informiert Lesebestätigung angefordert | — <a href="#">Daniel König</a><br>2023/06/20<br>16:52  |
| eIW-C 00000649: Samms 710.0 (zur HzW): Bekanntgabe Instandhaltungsregelwerk                                                                     | 20.06.23 | 20.06.23 | nein           |                                           | — <a href="#">Daniel König</a><br>2023/06/20<br>16:52  |
| eIW-C 00000689: Überleitung von Modulen vom M- auf den C-Mandanten; Ergänzungen                                                                 | 20.06.23 | 20.06.23 | nein           |                                           | — <a href="#">Daniel König</a><br>2023/06/20<br>16:48  |
| eIW-C 00000676: Überleitung von Modulen vom M- auf den C-Mandanten                                                                              | 20.06.23 | 20.06.23 | nein           |                                           | — <a href="#">Daniel König</a><br>2023/06/20<br>16:26  |
| eIW-C 00000624: Redaktionelle Änderungen und Außerkraftsetzung von Güterwagenmodulen - Wagenbestandsänderungen                                  | 20.06.23 | 20.06.23 | nein           |                                           | — <a href="#">Daniel König</a><br>2023/06/20<br>16:21  |
| eIW-C 00000240: BR23x: Aktualisierung und Neuerstellung von Modulen                                                                             | 16.06.23 | 16.06.23 | nein           |                                           | — <a href="#">Norman Walter</a><br>2023/06/16<br>09:21 |
| eIW-C 00000651: ad hoc V-Tzf BR 290, 294, 295 und 296 Präzisierung zur UT-Prüfung an Radsatzwelle                                               | 16.06.23 | 16.06.23 | nein           |                                           | — <a href="#">Norman Walter</a><br>2023/06/16<br>09:12 |
| eIW-C 00000687: Einführung der Radialkolbenpumpe für Hydraulikfahrzeuge                                                                         | 16.06.23 | 16.06.23 | nein           |                                           | — <a href="#">Norman Walter</a><br>2023/06/16<br>08:45 |

|                                                                                                                |          |          |      |                                                                                                                                  |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000700:<br>Schneedichtigkeit & Rep-<br>Lösung Schiebewandrisse<br>BA310 MR 1285a2                      | 16.06.23 | 16.06.23 | nein |                                                                                                                                  | — <a href="#">Norman Walter</a><br>2023/06/16<br>08:32       |
| eIW-M 00000008: Änderung<br>eines ZfP-Moduls                                                                   | 22.05.23 | 22.05.23 | nein |                                                                                                                                  | — <a href="#">Norman Walter</a><br>2023/05/22<br>12:04       |
| eIW-C 00000541: V-Tfz BR<br>290, 294 und 296<br>Aktualisierung Service-<br>Point-Computer (SPC)                | 22.05.23 | 22.05.23 | nein |                                                                                                                                  | — <a href="#">Norman Walter</a><br>2023/05/22<br>11:42       |
| eIW-C 00000677:<br>Überleitung von Modulen<br>vom M- auf den C-<br>Mandanten                                   | 22.05.23 | 22.05.23 | nein |                                                                                                                                  | — <a href="#">Norman Walter</a><br>2023/05/22<br>11:30       |
| eIW-C 00000656: BR 185.1:<br>Nachrüstung<br>Hemmschuhhalter für 12<br>Hemmschuhe                               | 22.05.23 | 22.05.23 | nein |                                                                                                                                  | — <a href="#">Norman Walter</a><br>2023/05/22<br>11:27       |
| eIW-C 00000648: Telematik<br>Ausrüstung BA 995                                                                 | 22.05.23 | 22.05.23 | nein |                                                                                                                                  | — <a href="#">Norman Walter</a><br>2023/05/22<br>11:23       |
| eIW-C 00000627: BR 185:<br>Flottenbereinigung<br>Telematikeinheit Euro Tech<br>mit Sandsensorik                | 22.05.23 | 22.05.23 | nein |                                                                                                                                  | — <a href="#">Norman Walter</a><br>2023/05/22<br>11:19       |
| eIW-C 00000628: V-Tfz BR<br>290, 294, 295 und 296<br>Umrüstung auf K-Sohle bei<br>Vollrädern 1. Aktualisierung | 22.05.23 | 22.05.23 | nein |                                                                                                                                  | — <a href="#">Norman Walter</a><br>2023/05/22<br>11:18       |
| eIW-C 00000666:<br>Bekanntgabe IH-<br>Materialstücklisten                                                      | 22.05.23 | 22.05.23 | nein |                                                                                                                                  | — <a href="#">Norman Walter</a><br>2023/05/22<br>11:16       |
| eIW-C 00000675:<br>Überleitung von Modulen<br>vom M- auf den C-<br>Mandanten                                   | 22.05.23 | 22.05.23 | nein |                                                                                                                                  | — <a href="#">Norman Walter</a><br>2023/05/22<br>11:15       |
| eIW-C 00000626: BR 185:<br>Tausch „I/O-Modul BHIO1<br>mit BHGPS“ in der DCPU                                   | 22.05.23 | 22.05.23 | nein |                                                                                                                                  | — <a href="#">Norman Walter</a><br>2023/05/22<br>11:12       |
| eIW-C 00000672:<br>Überleitung von Modulen<br>vom M- auf den C-<br>Mandanten                                   | 22.05.23 | 22.05.23 | nein |                                                                                                                                  | — <a href="#">Norman Walter</a><br>2023/05/22<br>10:51       |
| eIW-C 00000585:<br>Materialfreigabe Bleifrei<br>Kohlebürsten für<br>Erdkontakte                                | 22.05.23 | 22.05.23 | nein |                                                                                                                                  | — <a href="#">Norman Walter</a><br>2023/05/22<br>10:45       |
| Bedienungsanleitung<br>Stützbock 80800 - T 3000-<br>Varianten                                                  | 08.05.23 | 08.05.23 | ja   | Datei auf der Wiki<br>Schulungsseite „<br>Stützbockfristen an<br>Taschenwagen für<br>verschiedene Halter<br>durchführen“ Ersetzt | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/05/08<br>09:23 |

|                                                                                                                                                    |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| VTG - Maintenance Instruction No. 2.5.001-DE „2.5.001 - Ausrüstung von Wagen mit Telematik System                                                  | 27.04.23 | 28.04.23 | ja             | Datei auf der Wiki Schulungsseite “ Anbau GPS Geräte alle Halter,, Ersetzt                                                                                                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/04/27<br>11:48 |
| Moduli PRC Revisione VPI G2 - Overhaul VPI G2 report TXLogistik                                                                                    | 13.04.23 | 13.04.23 | nein           |                                                                                                                                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/04/13<br>11:33 |
| eIW-C 00000642: Überleitung von Modulen vom M- auf den C-Mandanten                                                                                 | 13.04.23 | 01.05.23 | nein           |                                                                                                                                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/04/13<br>11:30 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 4.1.001-DE „4.1.001 - Ergänzungen zu VPI-EMG 04 - Radsätze, allgemeiner Teil sowie Ein- und Ausbaurkriterien     | 13.04.23 | 28.04.23 | ja             | Datei auf der Wiki Schulungsseite “ VTG - Maintenance Instruction No. 4.1.001-DE Ergänzungen zu VPI-EMG 04 -Radsätze, allgemeiner Teil sowie Ein- und Ausbaurkriterien“ Ersetzt, MA Informiert Lesebestätigung angefordert | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/04/13<br>11:28 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 4.2.001-DE Ergänzungen zu VPI-EMG 04 für Radsatzwerkstätten - Radsätze                                           | 13.04.23 | 28.04.23 | nein           |                                                                                                                                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/04/13<br>11:23 |
| <a href="#">Maintenance Instruction No 1.5.004-DE "1.5.004 - Durchführung von Anstrichsverbesserung, Auffrischungsanstrichen und Neuanstrichen</a> | 13.04.23 | 17.04.23 | ja , teilweise | WIKI Schulungsseite erstellt , MA Informiert , Lesebestätigung angefordert.                                                                                                                                                | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/04/13<br>10:23 |
| eIW-C 00000661: Umbau der Energieversorgung bei der Bauart 128                                                                                     | 13.04.23 | 21.04.23 | nein           |                                                                                                                                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/04/13<br>10:18 |
| eIW-C 00000594: BR290/294/295/296 und BR362/363: Rückbau des analogen Rangierfunks                                                                 | 13.04.23 | 20.04.23 | nein           |                                                                                                                                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/04/13<br>10:18 |
| Maintenance Plan for wagons T3000e series 4956 for which Mercitalia Intermodal TXLogistik                                                          | 13.04.23 | 13.04.23 | nein           |                                                                                                                                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/04/13<br>10:16 |
| W-C 00000635: Bekanntgabe der Auslaufrevision für die Bauarten 140.0, 293.0, 325.0, 345.0, 346.0, 462.0, 675.0, 686                                | 13.04.23 | 17.04.23 | nein           |                                                                                                                                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/04/13<br>10:11 |
| eIW-C 00000611: BR290/294/295/296: Radsätze mit MVJ Behandlung - Einmaliger Ölwechsel inkl. Ölprobeentnahme                                        | 13.04.23 | 17.04.23 | nein           |                                                                                                                                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/04/13<br>10:10 |

|                                                                                                                                       |          |          |      |  |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|--|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000637: BR 193:<br>Neues<br>Instandhaltungsintervall für<br>den Bremswiderstandslüfter                                        | 13.04.23 | 14.04.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/04/13<br>10:09 |
| eIW-C 00000331:<br>Überarbeitung von Modulen<br>für die Radsatz und<br>Radsatzlager<br>Instandsetzung                                 | 13.04.23 | 14.04.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/04/13<br>10:08 |
| eIW-C 00000640:<br>Aktualisierung weiterer<br>Grundsatzmodule im<br>Zusammenhang mit dem<br>Eigengewicht                              | 13.04.23 | 14.04.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/04/13<br>10:06 |
| eIW-C 00000609: BR<br>290-296: Freigabe<br>erweiterter Grenzmaße für<br>die Aufarbeitung von<br>Radsatzgetriebegehäusen               | 27.03.23 | 10.04.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/27<br>12:30 |
| eIW-C 00000531: BR 23x:<br>Aktualisierung Module                                                                                      | 27.03.23 | 07.04.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/27<br>12:29 |
| eIW-C 00000478: BR 186:<br>Inkraftsetzung der<br>Vollversion des<br>Instandhaltungsplans                                              | 27.03.23 | 20.04.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/27<br>12:28 |
| eIW-C 00000523: V-Tfz BR<br>290,294,295 und 296<br>Befestigung des<br>Brennerkopfes der AST-<br>Vorwärmanlage durch ein<br>Halteblech | 27.03.23 | 06.04.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/27<br>12:27 |
| eIW-C 00000631: Migration<br>der technischen Vorgaben<br>für Werkaufträge vom W-<br>zum C-Mandanten                                   | 27.03.23 | 06.04.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/27<br>12:25 |
| Informationen zu VTG -<br>Maintenance Instruction No<br>/ Annex KW20210004-<br>Anlage „KW20210004-<br>Anlage                          | 27.03.23 | 27.03.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/27<br>12:24 |
| eIW-C 00000644: Erprobung<br>Slps Überfahrschienen<br>(Hardox und aufgeschweißt)                                                      | 27.03.23 | 21.03.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/27<br>12:20 |
| eIW-C 00000487: BR 185.1<br>Inkraftsetzung des<br>Instandhaltungsplanes (IHP-<br>E1851, E1854, E1855 und<br>E1857) V3.0               | 27.03.23 | 04.04.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/27<br>12:19 |
| eIW-C 00000630:<br>Neuerstellung eines ZfP-<br>Moduls                                                                                 | 27.03.23 | 04.04.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/27<br>12:18 |

|                                                                                                                                                 |          |          |      |  |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|--|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000334: BR 261 / 265: Optimierung Instandhaltungsprogramm - zustandsbezogene Instandhaltung Partikelfilter und weitere Aktualisierungen | 22.03.23 | 31.03.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/22<br>12:15 |
| eIW-C 00000663: BR 152: Aktualisierung der IH-Vorgaben                                                                                          | 22.03.23 | 29.03.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/22<br>12:14 |
| eIW-C 00000615: Instandhaltung Sensorik exakte Verwiegung                                                                                       | 22.03.23 | 29.03.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/22<br>12:12 |
| eIW-C 00000328: BR 152: Aktualisierung von Modulen                                                                                              | 22.03.23 | 29.03.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/22<br>12:11 |
| eIW-C 00000653: Überarbeitung von Modulen mit fehlerhaften Modulverweisen und Materialnummern                                                   | 22.03.23 | 23.03.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/22<br>12:09 |
| eIW-C 00000617: Bekanntgabe IH-Materialstücklisten                                                                                              | 13.03.23 | 24.03.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/13<br>10:41 |
| eIW-C 00000660: Aktualisierung IH-Materialstücklisten                                                                                           | 13.03.23 | 24.03.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/13<br>10:40 |
| eIW-C 00000554: V-Tfz BR 295 Schutzabdeckung LSS 1                                                                                              | 13.03.23 | 24.03.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/13<br>10:39 |
| Maintenance Instruction No. 3.1.2.001-DE „3.1.2.001 - Anforderungen, Aufarbeitung, Tausch und Betrieb von Ventilen und Armaturen                | 13.03.23 | 17.03.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/13<br>10:36 |
| VTG-Modification Instruction KU20220002 - P0412_21 „KU20220002 - P0412_21 - Tamns - Dachbetätigung                                              | 13.03.23 | 15.03.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/13<br>10:29 |
| eIW-C 00000394: BR 23x: Aktualisierung und AKS von Modulen                                                                                      | 13.03.23 | 22.03.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/13<br>10:21 |
| eIW-C 00000619: ad hoc Weisung Class 66 Feststellbremsen                                                                                        | 13.03.23 | 02.03.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/13<br>10:17 |
| eIW-C 00000567: Aktualisierung der Modulreihe Ril 900.0064                                                                                      | 13.03.23 | 16.03.23 | nein |  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/13<br>10:10 |

|                                                                                                           |          |          |      |                                                                                                                                                                                        |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000424: BR 290, 294, 295, 296, 362, 363: Neuordnung der Instandhaltungsabfolge von Treibradsätzen | 13.03.23 | 22.03.23 | nein |                                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/13<br>10:10 |
| eIW-C 00000614: BR 193 (E1931): Ergänzung von 10 Hemmschuhen für den Einsatz in Österreich                | 01.03.23 | 10.03.23 | nein |                                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/01<br>11:49 |
| eIW-C 00000516: Dokumentation RS-Vorbefundung, blauer Farbring anbringen                                  | 01.03.23 | 09.03.23 | nein |                                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/01<br>11:47 |
| eIW-C 00000561: Redaktionelle Überarbeitung von Modulen für den ausgebauten Zustand für Tfz               | 01.03.23 | 03.03.23 | nein |                                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/01<br>11:43 |
| eIW-C 00000528: BA 710 RS TG 8-b Verwendung der RS mit reduziertem Durchmesser                            | 01.03.23 | 09.03.23 | nein |                                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/01<br>11:42 |
| eIW-C 00000633: Redaktionell Überarbeitung von Bremsmodulen für Güterwagen                                | 01.03.23 | 09.03.23 | nein |                                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/01<br>11:41 |
| eIW-C 00000559: Redaktionelle Bearbeitung von ZfP-Modulen                                                 | 01.03.23 | 03.03.23 | nein |                                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/01<br>11:34 |
| eIW-C 00000242: BR 145/152: Stabilisierung Führerbremsventil FS 42 und Präzisierung der IH-Vorgaben       | 01.03.23 | 08.03.23 | nein |                                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/01<br>11:32 |
| eIW-C 00000593: Sgkkms 698: Aufsetzrahmen                                                                 | 01.03.23 | 03.03.23 | Nein |                                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/01<br>11:31 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 7.2.001-DE „7.2.001 - Ergänzungen zu VPI 07 Bremse - Mechanik           | 01.03.23 | 08.03.23 | ja   | Datei auf der Wiki Schulungsseite “ VTG - Maintenance Instruction No. 7.2.001-DE „7.2.001 - Ergänzungen zu VPI 07 Bremse - Mechanik Ersetzt, MA Informiert Lesebestätigung angefordert | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/03/01<br>11:25 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 1.2.001 Auftragswesen                                                   | 28.02.23 | 28.02.23 | ja   | Datei auf der Wiki Schulungsseite “ VTG - Maintenance Instruction No. 1.2.001-DE „1.2.001 - Auftragswesen “ Ersetzt, MA Informiert Lesebestätigung angefordert                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/02/28<br>11:22 |

|                                                                                                                              |          |          |      |                                                                                                                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| VTG - Maintenance<br>Instruction No. 6.2.001<br>Ergänzungen zu VPI-EMG 06<br>A -Zugeinrichtungen                             | 15.02.23 | 15.02.23 | ja   | Datei auf der Wiki<br>Schulungsseite “<br>Zugeinrichtung/Stoßeinrichtung<br>behandeln “ Ersetzt, MA<br>Informiert Lesebestätigung<br>angefordert | — <a href="#">Peter<br/>Wojciechowski</a><br>2023/02/15<br>12:34 |
| VTG-Modification Instruction<br>KU20230001 Sonderprüfung<br>Stützbock                                                        | 13.02.23 | 13.02.23 | ja   | Datei auf der Wiki<br>Schulungsseite “<br>Stützbockfristen „ Ersetzt, MA<br>Informiert Lesebestätigung<br>angefordert.“                          | — <a href="#">Peter<br/>Wojciechowski</a><br>2023/02/13<br>10:17 |
| eIW-C 00000514: BR 232:<br>Aktualisierung Module<br>Fahrmotor                                                                | 08.02.23 | 23.02.23 | nein |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter<br/>Wojciechowski</a><br>2023/02/08<br>13:30 |
| eIW-C 00000558: ad hoc V-<br>Tfz BR 290,294,295 und 296<br>mit Vollräder umrüsten auf<br>K- Sohle                            | 03.02.23 | 09.02.23 | nein |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter<br/>Wojciechowski</a><br>2023/02/03<br>15:10 |
| eIW-C 00000598: BA 121<br>Bekanntgabe der<br>Planarbeitslisten für die<br>Auslaufrevision (G5.9)                             | 03.02.23 | 16.02.23 | nein |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter<br/>Wojciechowski</a><br>2023/02/03<br>15:09 |
| eIW-C 00000576: V-TFZ BR<br>290, 294, 295 und 296<br>Einführung dLox mit<br>Regelwerkanpassungen                             | 03.02.23 | 02.03.23 | nein |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter<br/>Wojciechowski</a><br>2023/02/03<br>15:07 |
| eIW-C 00000395: BR 151:<br>Redaktionelle Aktualisierung<br>IHP, Module und AKS von<br>Modulen                                | 03.02.23 | 16.02.23 | nein |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter<br/>Wojciechowski</a><br>2023/02/03<br>15:06 |
| eIW-C 00000588:<br>Ausrüstung Sensorik zur<br>exakten Verwiegung PJM<br>(BA 075)                                             | 03.02.23 | 15.02.23 | nein |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter<br/>Wojciechowski</a><br>2023/02/03<br>15:05 |
| eIW-C 00000588:<br>Ausrüstung Sensorik zur<br>exakten Verwiegung PJM<br>(BA 075)                                             | 03.02.23 | 16.02.23 | nein |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter<br/>Wojciechowski</a><br>2023/02/03<br>15:03 |
| eIW-C 00000603:<br>redaktionelle Änderung zu<br>Hydraulikspeicher<br>Restlaufzeiten                                          | 03.02.23 | 14.02.23 | nein |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter<br/>Wojciechowski</a><br>2023/02/03<br>14:59 |
| eIW-C 00000597: Umbau<br>Rns-z 643 zu Rnps 642                                                                               | 03.02.23 | 10.02.23 | nein |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter<br/>Wojciechowski</a><br>2023/02/03<br>14:59 |
| eIW-C 00000583: ad hoc -<br>Maßnahme: BR 290, 294,<br>295 und 296: Inkraftsetzung<br>zusätzlicher<br>Instandhaltungsvorgaben | 03.02.23 | 30.01.23 | nein |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter<br/>Wojciechowski</a><br>2023/02/03<br>14:58 |
| eIW-C 00000621: BR 077 /<br>266.4: Fehlerkorrektur im<br>Drehgestellblattdatenblatt                                          | 03.02.23 | 07.02.23 | nein |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter<br/>Wojciechowski</a><br>2023/02/03<br>14:58 |

|                                                                                                                                                   |          |          |                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000625: BR 186: Aktualisierung des Zugriffslinkes zu den Instandhaltungsdokumenten                                                        | 03.02.23 | 23.01.23 | nein                              |                                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/02/03<br>14:56 |
| eIW-C 00000584: Redaktionelle Bearbeitung von ZfP-Modulen                                                                                         | 03.02.23 | 06.02.23 | nein                              |                                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/02/03<br>14:55 |
| eIW-C 00000464: Aktualisierung und Erstellung von Modulen zum Messen des z3-Maßes                                                                 | 03.02.23 | 06.03.23 | ja, teilweise                     | Datei auf der Wiki Schulungsseite „Z3 Maß“ Ersetzt                                                                                                                                                   | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/02/03<br>14:53 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 1.2.001-DE - Auftragswesen                                                                                      | 02.02.23 | 02.02.23 | ja                                | Datei auf der Wiki Schulungsseite „VTG - Maintenance Instruction No. 1.2.001-DE „1.2.001 - Auftragswesen“ Ersetzt, MA Informiert Lesebestätigung angefordert.“                                       | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/02/02<br>10:44 |
| eIW-C 00000578: Redaktionelle Überarbeitung von Bremsmodulen für Güterwagen                                                                       | 02.02.23 | 06.02.23 | Ja Teilweise, Nur Br.0            | Datei auf der Wiki Schulungsseite „ eIW-C 00000489: Neue Bremsmodule für Güterwagen DB Cargo“ Ersetzt Lesebestätigung angefordert.                                                                   | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/02/02<br>09:59 |
| eIW-C 00000616: BR 186: Aktualisierung des Zugriffslinkes zu den Instandhaltungsdokumenten                                                        | 30.01.23 | 23.01.23 | nein                              |                                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/30<br>14:10 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 3.1.1.003 „3.1.1.003-Prüfung drucklos betriebenen Nicht-Gefahrguttanks - Prüfung von franz. Nicht-RID-Staubgut. | 30.01.23 | 26.01.23 | nein                              |                                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/30<br>13:30 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 1.1.005-DE „1.1.005 - Prüf- und Reparaturarbeiten bei RAM und einsatzfähiger Herrichtung                        | 30.01.23 | 25.01.23 | ja                                | Datei auf der Wiki Schulungsseite “ VTG - Maintenance Instruction No. 1.1.005-DE „1.1.005 - Prüf- und Reparaturarbeiten bei RAM und einsatzfähiger Herrichtung“ Ersetzt Lesebestätigung angefordert. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/30<br>13:11 |
| Aktualisierung von Grundsatzmodulen im Zusammenhang mit dem Eigengewicht                                                                          | 30.01.23 | 01.02.23 | ja nur Wg. Gattung 738.0 u. 738.1 | Datei auf der Wiki Schulungsseite “ Stützbockfristen an Taschenwagen für verschiedene Halter durchführen,, Ersetzt Lesebestätigung angefordert.                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/30<br>12:08 |
| eIW-C 00000602: Bekanntgabe IH-Materialstücklisten                                                                                                | 30.01.23 | 30.01.23 | nein                              |                                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/30<br>11:59 |
| eIW-C 00000577: ad hoc Weisung - BR294: Verlängerung Einsatz MVJ Radsätze bis 15.12.2023                                                          | 30.01.23 | 16.01.23 | nein                              |                                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/30<br>11:58 |

|                                                                                                                      |          |          |      |                                                                                                                                                 |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000272: E- / V-Tfz: Aktualisierung der Vorgaben für das Kleben von Frontscheiben                             | 30.01.23 | 26.01.23 | nein |                                                                                                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/30<br>11:57 |
| Bedienungsanleitung Stützbock TWIN II für Doppeltaschenwagen Sdggmrs(s) - TWIN II Baureihen: S158/S159 und S175/S176 | 16.01.23 | 16.01.23 | ja   | Datei auf der Wiki Schulungsseite “ Stützbockfristen an Taschenwagen für verschiedene Halter durchführen,, Ersetzt Lesebestätigung angefordert. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/16<br>12:26 |
| Stützbock TWIN II                                                                                                    | 16.01.23 | 16.01.23 | ja   | Datei auf der Wiki Schulungsseite “ Stützbockfristen an Taschenwagen für verschiedene Halter durchführen,, Ersetzt Lesebestätigung angefordert. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/16 12:05    |
| eIW-C 00000272: E- / V-Tfz: Aktualisierung der Vorgaben für das Kleben von Frontscheiben                             | 30.01.23 | 26.01.23 | nein |                                                                                                                                                 |                                                              |
| für Doppeltaschenwagen Sdggmrs(s) - TWIN II                                                                          | 16.01.23 | 16.01.23 | ja   | Datei auf der Wiki Schulungsseite “ Stützbockfristen an Taschenwagen für verschiedene Halter durchführen,, Ersetzt Lesebestätigung angefordert. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/16<br>11:50 |
| Baureihen: S158/S159 und S175/S176                                                                                   | 16.01.23 | 16.01.23 | ja   | Datei auf der Wiki Schulungsseite “ Stützbockfristen an Taschenwagen für verschiedene Halter durchführen,,                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/16<br>11:47 |
| VTG-Modification Instruction P0416-21 „P0416_21 - Drehgestelltauschmatrix                                            | 16.01.23 | 20.01.23 | nein |                                                                                                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/16<br>11:40 |
| VTG-Modification Instruction KS20220001 „KS20220001 - Sanierung TWIN I Trittleche und Anstrichsystem                 | 16.01.23 | 15.01.23 | nein |                                                                                                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/16<br>11:35 |
| eIW-C 00000465: BR 077 / 266.4 Aktualisierung von technischen und Instandhaltungsvorgaben                            | 16.01.23 | 23.01.23 | nein |                                                                                                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/16<br>11:28 |
| eIW-C 00000546: Redaktionelle Bearbeitung von ZfP-Modulen                                                            | 16.01.23 | 24.01.23 | nein |                                                                                                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/16<br>11:28 |
| eIW-C 00000606: BR 189: Optimierung der Fahrzeugintegration der Diagnosebox NOMAD MB1000                             | 16.01.23 | 19.01.23 | nein |                                                                                                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/16<br>11:28 |

|                                                                                                                                            |          |            |      |                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000550:<br>Harmonisierung der Fristen<br>für Fahrzeuge im korrosiven<br>Verkehr                                                    | 02.01.23 | 06.01.23   | nein |                                                                                                                                                                                                | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/02<br>10:17 |
| Bedinungsanleitungen<br>Stützbocke VTG                                                                                                     | 02.01.23 | 01.01.23   | ja   | Datei auf der Wiki<br>Schulungsseite “<br>Stützbockfristen an<br>Taschenwagen für<br>verschiedene Halter<br>durchführen“ Ersetzt<br>Lesebestätigung angefordert.                               | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/02<br>10:17 |
| VTG - Maintenance<br>Instruction No_8.2.001-<br>Annex - Betriebsfreigabe -<br>Werkstattinfoblatt Rev 6.1                                   | 02.01.23 | 01.01.23   | ja   | Datei auf der Wiki<br>Schulungsseite „Informationen<br>zu VTG - Maintenance<br>Instruction No. 8.2.001-DE<br>Betriebsfreigabe /<br>Werkstattinfoblatt“ Ersetzt<br>Lesebestätigung angefordert. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/02<br>09:42 |
| VTG-Modification Instruction<br>„KU20200005 - Montage<br>Kingpin-Sensor DE                                                                 | 02.01.23 | 19.12.2022 | nein |                                                                                                                                                                                                | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/02<br>09:37 |
| Veröffentlichung VERS-<br>Änderung zum Modul 8B<br>VERS-Tool                                                                               | 02.01.23 | 02.01.23   | ja   | Datei auf der Wiki<br>Schulungsseite “ VPI<br>Instandhaltungsleitfaden“<br>ersetzt, Lesebestätigung<br>angefordert.                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/02<br>13:20 |
| Update 4.1 - VERS-<br>Überarbeitung Modul VPI-<br>EMG 11 Arbeitssicherheit                                                                 | 02.01.23 | 02.01.23   | ja   | Datei auf der Wiki<br>Schulungsseite „ VPI<br>Instandhaltungsleitfaden“<br>ersetzt, Lesebestätigung<br>angefordert.                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/02<br>13:12 |
| <a href="#">VTG-Modification Instruction<br/>KS20220006 KS20220006:<br/>Prüfung Drehgestelle<br/>ausgewählter TWIN I-<br/>/T2000-Wagen</a> | 02.01.23 | 01.01.23   | ja   | MA der Dispo Informiert, WIKI<br>Schulungsseite erstellt ,<br>Lesebestätigung angefordert.                                                                                                     | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2023/01/02<br>08:55 |
| Umbau 1688 - Tausch des<br>Handbrems-<br>Getriebekastens                                                                                   | 29.12.22 | 21.12.22   | nein |                                                                                                                                                                                                | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/29<br>08:55 |

## 2022

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                          | Datum<br>der<br>Prüfung | Gültig<br>ab | relevant<br>für<br>w24? | Maßnahme | Prüfer                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000549: BA 121/BA 183<br>Hydraulikspeicher Restlaufzeiten                                                     | 30.12.22                | 29.12.22     | nein                    |          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/30<br>13:36 |
| eIW-C 00000190: E - Lokomotiven<br>der DB Cargo AG: Vorgaben für den<br>Umgang mit Künstlichen<br>Mineralischen Faser | 30.12.22                | 09.01.23     | nein                    |          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/30<br>13:34 |
| eIW-C 00000592: Redaktionelle<br>Änderungen und<br>Außerkräftsetzungen von<br>Güterwagenmodulen                       | 30.12.22                | 31.12.22     | nein                    |          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/30<br>13:30 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                     | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                                                                                     | Prüfer                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000568: Redaktionelle Bearbeitung von ZfP-Modulen                                                                        | 30.12.22          | 28.12.22  | nein              |                                                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/30<br>10:04 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 2.1.001-DE „2.1.001 - Ergänzungen zu VPI-EMG 01 und VPI 02 - Allgemein                         | 30.12.22          | 20.12.22  | ja                | Dateien auf der WIKI Schulungsseite“ VTG - Maintenance Instruction No_2.1.001 - Ergänzungen zu VPI-EMG 01 und VPI 02 - Allgemein „ ersetzt, MA Infomiert, Lesebestätigung angefordert.       | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/30<br>10:03 |
| eIW-C 00000439: Anpassung des Inspektionsgrenzmaßes von 1418 mm auf 1419 mm für IS 0 und BNI                                     | 30.12.22          | 23.12.22  | ja                | Dateien auf der WIKI Schulungsseite“ Qualitätskriterien für Radsätze im Rahmen einer Betriebsnahen Instandhaltung (BNI) „ ersetzt, MA Infomiert, Lesebestätigung angefordert.                | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/30<br>08:50 |
| eIW-C 00000416: BA 181.0 Umbau zu AK-Kuppelwagen und Erstverfügung der neuen Bauart181.1                                         | 30.12.22          | 23.12.22  | nein              |                                                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/30<br>08:45 |
| VTG-Modification Instruction KU20210007 „KU20210007 - Rens Umbau in Rns “: Zurückgezogen                                         | 30.12.22          | 30.12.22  | nein              |                                                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/30<br>08:40 |
| Wascosa FO-15-0320-DEEN Bestellformular für Ersatzteil                                                                           | 08.12.22          | 08.12.22  | ja/nein ??        | Klärung mit Wascosa läuft, für uns ist das Muster H und Muster Hr. von Bedeutung. Wofür das Formblatt benötigt wird, muss Wascosa beantworten. Formular gespeichert.                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/08<br>12:02 |
| VTG - Maintenance Instruction No_8.2.001 / Annex -1-DE u. Betriebsfreigabe Intermodalwagen / Werkstattinfoblatt                  | 08.12.22          | 05.12.22  | ja                | Dateien auf der WIKI Schulungsseite“Informationen zu VTG - Maintenance Instruction No. 8.2.001-DE Betriebsfreigabe / Werkstattinfoblatt„ ersetzt, MA Infomiert, Lesebestätigung angefordert. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/08<br>11:37 |
| Betriebsanleitung „Instandhaltungsanleitung T2000 - Stützbock FW6150 und FW6160/Checkliste Funktionsprüfung für Stützbock FW6150 | 08.12.22          | 12.12.22  | ja                | Dateien auf der WIKI Schulungsseite“Stützbockfristen an Taschenwagen für verschiedene Halter durchführen“ ersetzt, MA Infomiert, Lesebestätigung angefordert.                                | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/08<br>11:14 |
| eIW-C 00000034: BR 193: Neues Intervall für den Tausch der Beschleunigungssensoren der ETCS-Zugbeeinflussungsanlage              | 08.12.22          | 16.12.22  | nein              |                                                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/08<br>10:58 |
| Update PdM - Maintenance Plan Mercitalia Intermodal                                                                              | 08.12.22          | 08.12.22  | nein              |                                                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/08<br>10:56 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 1.4.011-DEBehandlung von Kesselwagen des Mieters Wacke                                         | 08.12.22          | 17.11.22  | nein              |                                                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/08<br>10:54 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 1.4.008-DEKontrolle der Kesselwagen des Mieters - Bundeswehr                                   | 08.12.22          | 11.11.22  | nein              |                                                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/08<br>10:52 |
| eIW-C 00000536: MR 1033c - BA 969.7 - Salzertüchtigung bei Revision                                                              | 02.12.22          | 05.12.22  | nein              |                                                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/02<br>14:45 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                 | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                                                     | Prüfer                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000494: BR 261/265: Aktualisierung Drehgestelldatenblatt für die Aufarbeitung im ausgebauten Zustand | 02.12.22          | 15.12.22  | nein              |                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/02<br>14:42 |
| eIW-C 00000409: BR 186: Stromabnehmer 1,5kV DC_25kV AC; Französisches Netz; Automatik Drop Down Leitungen    | 02.12.22          | 12.12.22  | nein              |                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/02<br>14:40 |
| eIW-C 00000356: BR 232.8: IKS Module und IHP für DB Polska                                                   | 02.12.22          | 09.12.22  | nein              |                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/02<br>14:39 |
| eIW-C 00000556: Instandhaltungsplan Laaeffrs 561.0                                                           | 02.12.22          | 09.12.22  | nein              |                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/02<br>14:37 |
| eIW-C 00000582: BR 193: ad hoc-Maßnahme: Überprüfung des AC-Erdungstrenners                                  | 02.12.22          | 24.11.22  | nein              |                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/02<br>14:30 |
| eIW-C 00000564: Aktualisierung der Fristanweisungen der Güterwagenbauart 561.0                               | 02.12.22          | 08.12.22  | nein              |                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/02<br>14:29 |
| eIW-C 00000521: V-TFZ BR 290, 294, 295 und 296 Antirutschbeschichtung der Umläufe                            | 02.12.22          | 08.12.22  | nein              |                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/02<br>14:28 |
| eIW-C 00000553: Aktualisierung der Instandhaltungspläne der BA 560.0 und 560.1                               | 02.12.22          | 05.12.22  | nein              |                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/02<br>14:26 |
| eIW-C 00000547: Ausbau der Trennwände aus BA 353 und Umzeichnen zur BA 354                                   | 02.12.22          | 06.12.22  | nein              |                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/02<br>14:24 |
| eIW-C 00000545: Redaktionelle Bearbeitung von ZfP-Modulen                                                    | 02.12.22          | 05.12.22  | nein              |                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/02<br>14:22 |
| eIW-C 00000535: Eas(-x) 073: Änderung Instandhaltungsprogramm                                                | 02.12.22          | 06.12.22  | nein              |                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/02<br>14:19 |
| eIW-C 00000373: BR 23x: Aktualisierung Module C VM0001.2320.037 und C VM0001.2320.038                        | 02.12.22          | 05.12.22  | nein              |                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/02<br>14:16 |
| Neue Ausgabe Wartungsarbeiten und Schmierplan ERR                                                            | 18.11.22          | 18.11.22  | ja                | Dateien auf WIKI Seite „Fristarbeiten/Wartungsarbeiten durchführen alle Halter, außer Stützbockfristen“ ersetzt. MA Informiert, Lese Bestätigung angefordert | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/02<br>13:58 |
| eIW-C 00000573: Tfz-Instandhaltung                                                                           | 02.12.22          | 05.12.22  | nein              |                                                                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/12/02<br>13:33 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                                                     | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                                                                             | Prüfer                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000526: Aktualisierung der Grundsätze zur Eigengewichtsfeststellung                                                                                      | 28.11.22          | 01.12.22  | nein              |                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/11/28<br>10:36 |
| eIW-C 00000500: Einbau oberer Teil-Wellenbalg BA 328                                                                                                             | 22.11.22          | 14.11.22  | nein              |                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/11/22<br>11:00 |
| eIW-C 00000522: MR1395c - BA689 Kuppelwagen                                                                                                                      | 22.11.22          | 22.11.22  | nein              |                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/11/22<br>10:29 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 7.3.001-DE „7.3.001 - Ergänzungen zu VPI-EMG 07 - Bremsen - Pneumatik                                                          | 10.11.22          | 16.11.22  | ja                | Wiki Schulungsseite Datei auf Schulungsseite „VTG - Maintenance Instruction No_7.2.001-Ergänzungen zu VPI 07 Bremse -Mechanik“ ersetzt, MA Informiert, Lese Bestätigung angefordert. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/11/10<br>11:43 |
| eIW-C 00000156: BR 185.2 (E1858): Einbau der Zugfunkanlage MESA 26                                                                                               | 07.11.22          | 18.11.22  | nein              |                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/11/07<br>15:33 |
| eIW-C 00000345: BR 261/265: Überarbeitung Antriebsdatenblatt für die Aufarbeitung im ausgebauten Zustand                                                         | 07.11.22          | 18.11.22  | nein              |                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/11/07<br>15:31 |
| eIW-C 00000569: BR 189: Optimierung der Fahrzeugintegration der Diagnosebox NOMAD MB1000                                                                         | 07.11.22          | 18.11.22  | nein              |                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/11/07<br>15:31 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 3.3.3.001-DE „3.3.3.001 - Revision des Stützbocks SAF Holland FW 6170                                                          | 07.11.22          | 10.11.22  | nein              |                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/11/07<br>15:29 |
| VTG - Maintenance Instruction No_2.5.001. / Annex -5-DE - VTG Paring App Nexxiot <a href="#">Schulung: Anbau GPS Geräte alle Halter</a>                          | 07.11.22          | 07.11.22  | ja                | Wiki Schulungsseite Datei auf Schulungsseite „Anbau GPS Geräte alle Halter“ ersetzt, MA Infomiert, Lese Bestätigung angefordert.                                                     | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/11/07<br>13:29 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 7.3.003-DE „7.3.003 - Aufarbeitung und Prüfung der Entgleisungsdetektoren EDT 101 an Wagen des Halters Degussa“: Zurückgezogen | 07.11.22          | 14.11.22  | nein              |                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/11/07<br>12:45 |
| eIW-C 00000552: Inkraftsetzung ausgewählter Modul-Nummern des Regelwerks 900.0080 in DM Cube                                                                     | 07.11.22          | 14.11.22  | nein              | Für W24 nur Br.0 von bedeutung. Inhalte gleich mit Wiki Schulungsseite „eIW-C 00000489: Neue Bremsmodule für Güterwagen DB Cargo“                                                    | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/11/07<br>12:45 |
| eIW-C 00000427: BR 290, 294, 295 und 296: Bekanntgabe der ECODES zur Anwendung verschiedener Verfahren                                                           | 07.11.22          | 14.11.22  | nein              |                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/11/07<br>12:48 |
| eIW-C 00000540: Redaktionelle Bearbeitung von ZfP-Modulen                                                                                                        | 07.11.22          | 10.11.22  | nein              |                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/11/07<br>12:46 |
| eIW-C 00000565: BR 185.2: Aktualisierung von Modul C ZG2000.0200.011 (Drehgestelldatenblatt)                                                                     | 07.11.22          | 10.11.22  | nein              |                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/11/07<br>12:45 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                      | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                                                 | Prüfer                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aggiornamento Nota Tecnica 21 - Technical Note 21 Update Stützbockfrist bei Waggon des Halters Mercitalia Intermodal              | 07.11.22          | 26.10.22  | ja                | Wiki Seite „Stützbockfristen an Taschenwagen für verschiedene Halter durchführen“ Aktualisiert, Datei ersetzt, MA Informiert. Keine wesentliche Änderung | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/11/07 12:43 |
| eIW-C 00000496: BR 186: Ausrüstung des Maschinenraums mit Temperaturmessstreifen                                                  | 24.10.22          | 04.11.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/11/07 12:30 |
| eIW-C 00000497: BR 290, 294, 295, 296: Instandhaltungsvorgaben für die kurz- und mittelfristige Abstellung betriebsfähiger Tfz    | 24.10.22          | 04.11.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/24 12:50 |
| ECM Weisung Milsped L02A Wagen                                                                                                    | 24.10.22          | 24.10.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/24 12:40 |
| eIW-C 00000462: ZfP-Aktualisierungen Deutsche Bahn                                                                                | 24.10.22          | 04.11.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/24 12:30 |
| <a href="#">VTG - Maintenance Instruction No. 1.5.006-DE "1.5.006 - Ausrüstung von modularen Aufbauten mit QR-Codes/NFC-Tags"</a> | 24.10.22          | 27.10.22  | nein              | Anwendung nur bei Beauftragung, Wiki Seite erstellt, nur bei Bedarf und nur zur Info.                                                                    | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/24 12:23 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 2.5.001-DE Ausrüstung und wiederkehrende Prüfung von Wagen mit Telematik System VTG-Connect     | 24.10.22          | 27.10.22  | ja                | Wiki Schulungsseite „Anbau GPS Geräte alle Halter“ Aktualisiert, MA Informiert, Dateien ersetzt Lesebestätigung angefordert                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/24 12:01 |
| <a href="#">VTG-Modification Instruction KS20220004-DE "KS20220004 - Snps S66 S67 - Gitterrostbefestigungg"</a>                   | 24.10.22          | 26.10.22  | ja                | Schulungsseite Erstellt, MA der Dispo Informiert , Lesebestätigung angefordert                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/24 11:16 |
| VTG-Modification Instruction KS20220005-DE „KS20220005 - Behältersanierung Uacns 74 cbm Zementwagen Kommission 15SA1113DD         | 18.10.22          | 20.10.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/18 12:43 |
| eIW-C 00000537: Redaktionelle Bearbeitung von ZfP-Modulen                                                                         | 18.10.22          | 01.11.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/18 12:41 |
| eIW-C 00000501: BR 290 - 296: Zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Betriebserprobung                                | 18.10.22          | 01.11.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/18 12:39 |
| eIW-C 00000506: BR 290, 294, 295 und 296: Stabilisierung der Schutzabdeckung der LSS                                              | 18.10.22          | 01.11.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/18 12:37 |
| eIW-C 00000499: Beschreibung zulässige Bearbeitungsspuren an der Stirnfläche Korbbogen Notlauf                                    | 18.10.22          | 21.10.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/18 12:36 |
| eIW-C 00000548: Ril 900.0079 in modularisierter Form für DB Cargo                                                                 | 17.10.22          | 26.10.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/17 10:31 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                      | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                                                               | Prüfer                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000363: V-Tfz Sonderarbeit Nachrüstung Ventilator auf dem Führerhaus                                      | 17.10.22          | 26.10.22  | nein              |                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/17<br>10:29 |
| eIW-C 00000293: AdHoc V-TFZ BR 294, 295: Radsätze mit MVJ                                                         | 12.10.22          | 14.10.22  | nein              |                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/12<br>10:50 |
| eIW-C 00000527: Erstinformation Sagmms Ba 490.0                                                                   | 12.10.22          | 12.10.22  | nein              |                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/12<br>11:40 |
| eIW-C 00000483: Ergänzende ZfP an Güterwagenradsätzen                                                             | 12.10.22          | 21.10.22  | nein              |                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/12<br>11:31 |
| eIW-C 00000366: BA 330 Reparaturvarianten bei Säulenkorrosion                                                     | 12.10.22          | 14.10.22  | nein              |                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/12<br>10:59 |
| eIW-C 00000419: BR290/294/295/296; Eingangsscheck Service-Point-Computer (SPC) prüfen und Abschlussprüfung        | 12.10.22          | 17.10.22  | nein              |                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/12<br>10:55 |
| eIW-C 00000538: Güterwagenbauart 324 Ausrüstung mit Bindeösen, U-Bügel in Lochleiste                              | 12.10.22          | 19.10.22  | nein              |                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/12<br>10:45 |
| eIW-C 00000534: Aufnahme Objektarten VC69H (BR 294 Ungarn)                                                        | 12.10.22          | 26.10.22  | nein              |                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/10/12<br>10:31 |
| eIW-C 00000300: G1000 DB Cargo France - Erstverfügung Regelwerk und Übernahme der ECM2 Verantwortung              | 20.09.22          | 26.09.22  | nein              |                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/09/20<br>10:55 |
| eIW-C 00000532: Redaktionelle Änderungen in Güterwagenmodule                                                      | 20.09.22          | 05.10.22  | nein              |                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/09/20<br>10:45 |
| eIW-C 00000518: Ergänzung und Aktualisierung der Instandhaltungsvorgaben für Tragwagen im kombinierten Verkehr    | 20.09.22          | 28.09.22  | nein              |                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/09/20<br>10:31 |
| VTG - Maintenance Instruction No / Annex 1.6.004-38-DE (ex FI N° 38) „1.6.004-38-DE (ex FI N° 38)“: Zurückgezogen | 13.09.22          | 22.09.22  | nein              |                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/09/13<br>10:50 |
| eIW-C 00000504: BA 310/311 Ausrüstung mit voll/leer Sensorik                                                      | 13.09.22          | 22.09.22  | nein              |                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/09/13<br>10:45 |
| eIW-C 00000274: Verschleißvermessung von Gw-Radsätzen aus Güterwagen mit K-Sohle                                  | 13.09.22          | 22.09.22  | ja                | Wiki Schulungsseite “ Qualitätskriterien für Radsätze im Rahmen einer Betriebsnahen Instandhaltung (BNI) “ Dateien Ersetzt MA Informiert, Lesebestätigung angefordert. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/09/13<br>10:31 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                           | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                        | Prüfer                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| VTG - Maintenance Instruction No. „7.1.002-Besonderheiten bei der Prüfung und Instandhaltung an Bremsen ehemals FS-registrierten Wagen | 13.09.22          | 14.09.22  | nein              |                                                                                                                 |                                                              |
| W-C 00000533: Aktualisierung von Modul-Kopfdaten - Aufnahme der Objektart EC87R in den Geltungsbereich                                 | 13.09.22          | 21.09.22  | nein              |                                                                                                                 |                                                              |
| eIW-C 00000351: BR 077 / 266.4: Aktualisierung Radsatz- und Antriebsdatenblatt                                                         | 13.09.22          | 21.09.22  | nein              |                                                                                                                 |                                                              |
| eIW-C 00000511: Bauarten183.0 und 183.1 Aktualisierung G5.9-Inst.plan                                                                  | 13.09.22          | 21.09.22  | nein              |                                                                                                                 |                                                              |
| eIW-C 00000520: MESA26: Fehlerkorrektur der Weisungslage zum SW-Update                                                                 | 13.09.22          | 20.09.22  | nein              |                                                                                                                 |                                                              |
| eIW-C 00000515: Aktualisierung Regelwerk von Parabelfedern                                                                             | 13.09.22          | 15.09.22  | nein              |                                                                                                                 |                                                              |
| eIW-C 00000113: BR 152: Umrüstung Spitzensignal auf LED                                                                                | 13.09.22          | 20.09.22  | nein              |                                                                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/09/13<br>14:40 |
| eIW-C 00000503: Konkretisierung der Fristarbeiten bei Taschenwagen BA 739 und 743                                                      | 13.09.22          | 19.09.22  | nein              |                                                                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/09/13<br>11:14 |
| eIW-C 00000529: Aktualisierung von Instandhaltungsplänen für Fahrzeuge im korrosiven Verkehr                                           | 13.09.22          | 13.09.22  | nein              |                                                                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/09/13<br>10:55 |
| Veröffentlichung VERS-Überarbeitungen zu den Modulen 04, 09 und Änderungsmitteilung Nr. 3/22                                           | 26.08.22          | 01.09.22  | ja                | Wiki Schulungsseite “ VPI Instandhaltungsleitfaden“ Dateien Ersetzt MA Informiert, Lesebestätigung angefordert. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/26<br>12:09 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 1.4.008-DE „1.4.008 - Kontrolle der Kesselwagen des Mieters - Bundeswehr                             | 25.08.22          | 01.09.22  | nein              |                                                                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/25<br>15:57 |
| eIW-C 00000512: Aktualisierung von Modulen „Beschreibung der Güterwagen“                                                               | 25.08.22          | 31.08.22  | nein              |                                                                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/25<br>15:55 |
| eIW-C 00000377: V-Tfz BR 290,294 und 296: Präzisierung der Instandsetzung - Hydraulikschlauch der Hydrostatanlage/CentaFlex Kupplung   | 25.08.22          | 31.08.22  | nein              |                                                                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/25<br>15:10 |
| eIW-C 00000428: BR 189: Nachrüstung von Kugelkopferdpunkten am AC- und DC-Hauptschalter                                                | 25.08.22          | 31.08.22  | nein              |                                                                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/25<br>14:59 |
| eIW-C 00000229: BR 189 (E1890): Einbau der Zugfunkanlage MESA 26 u. SW-Update der MIREL auf V4                                         | 25.08.22          | 30.08.22  | nein              |                                                                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/25<br>14:57 |
| eIW-C 00000438: BR 189: Optimierung der Transpact Zug- und Stoßeinrichtung / Neue SAP-Nummer und Dokumentation                         | 25.08.22          | 30.08.22  | nein              |                                                                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/25<br>14:55 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                    | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                                         | Prüfer                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000480: BR 189: Optimierung der Fahrzeugintegration der Diagnosebox NOMAD MB1000                        | 25.08.22          | 30.08.22  | nein              |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/25<br>14:53 |
| <a href="#">Wascosa Radsatzhandbuch</a>                                                                         | 25.08.22          | 01.09.22  | ja                | WIKI Schulungsseite " Wascosa Radsatzhandbuch,, Erstellt, MA Informiert, Lesebestätigung angefordert                                             | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/25<br>13:47 |
| eIW-C 00000510: BR 290, 294, 295, 296 Zusatzprüfung Radsatzgetriebe MVJ                                         | 25.08.22          | 25.08.22  | nein              |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/25<br>14:51 |
| VTG-Modification Instruction „KS20220003 - Überprüfung bzw. Sanierung der Druckentlastungsleitung an Uacs-Wagen | 25.08.22          | 29.08.22  | nein              |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/25<br>12:35 |
| VTG-Modification Instruction „KW20210004 - Ausrüstung mit SWS PowerBox“                                         | 24.08.22          | 24.08.22  | nein              |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/24<br>13:25 |
| KS20170002 - Rissanierung Langträger Sgns(s) S216 und S217                                                      | 24.08.22          | 24.08.22  | nein              |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/24<br>12:25 |
| eIW-C 00000445: BR 152: Einbau der Sandfüllstandssensorik                                                       | 09.08.22          | 23.08.22  | nein              |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/09<br>14:51 |
| VTG-Modification Instruction P0394-20 „P0394-20 - Snps - Gurte und Fußboden                                     | 09.08.22          | 15.08.22  | nein              |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/09<br>12:57 |
| VTG-Modification Instruction KU20210012-DE „KU20210012 Umbau Bremse von LL auf GG und von s auf ss DE           | 01.08.22          | 15.08.22  | ja                | WIKI Schulungsseite „VTG-Modification Instruction KU20210012-DE Umstellung Sgmmns von LL auf GG und S auf SS DE“ ,Datei ersetzt , MA Informiert. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/1 14:55     |
| eIW-C 00000255: BR362/363: Außerplancheck, Stangenlager und Fettbehälter                                        | 01.08.22          | 12.08.22  | nein              |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/01<br>14:48 |
| eIW-C 00000251: Aktualisierung, Neuerstellung und AKS von Modulen Getriebe von Triebfahrzeugen der DB Cargo     | 01.08.22          | 11.08.22  | nein              |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/01<br>14:47 |
| Informationen/Briefe 3.1.1.001 - Anziehdrehmoment - Tightening torques 3.1.1.001                                | 01.08.22          | 01.08.22  | nein              |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/01<br>14:46 |
| VTG-Modification Instruction „P0394-20 - Snps - Gurte und Fußboden                                              | 01.08.22          | 15.08.22  | nein              |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/01<br>14:43 |
| eIW-C 00000232: BR 077 / 266.4 (Class 77): 1. Aktualisierung von technischen und Instandhaltungsvorgaben        | 01.08.22          | 09.08.22  | nein              |                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/01<br>14:39 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                               | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                                                 | Prüfer                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000489: Aktualisierung Bremsmodule für Güterwagen                                                                  | 01.08.22          | 12.08.22  | ja                | WIKI Schulungsseite „Neue Bremsmodule für Güterwagen DB Cargo“, Dateien ersetzt, MA Informiert.                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/01<br>13:40 |
| eIW-C 00000513: Tfz: Wechsel des Geschäftsführers bei den BIM Modulen                                                      | 01.08.22          | 01.08.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/08/01<br>13:38 |
| eIW-C 00000519: Ad-hoc: Prüfung der Bolzen an den Überfahrbrücken (Kranlaufschiene)                                        | 25.07.22          | 29.07.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/26<br>12:46 |
| Informationen zu VTG - Maintenance Instruction No 2.1.001-DE „2.1.001 - Ergänzungen zu VPI-EMG 01 und VPI 02               | 25.07.22          | 28.07.22  | ja                | WIKI Schulungsseite „VTG - Maintenance Instruction No 2.1.001-DE „2.1.001 - Ergänzungen zu VPI-EMG 01 und VPI 02“ ergänzt, Datei ersetzt, MA Informiert. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/25<br>15:45 |
| VTG - Maintenance Instruction No. „2.3.001 - Ergänzungen zum VPI-EMG 02 - Drehgestelle                                     | 25.07.22          | 27.07.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/25<br>15:35 |
| eIW-C 00000490: Einführung und Verwendung von neuen Materialien in Module für Beschichtung und Anschriften an Güterwagen   | 25.07.22          | 29.07.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/25<br>14:55 |
| eIW-C 00000498: Fristarbeiten im Rahmen der Revision BA 560.2                                                              | 25.07.22          | 03.08.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/25<br>14:54 |
| eIW-C 00000502: Fristarbeiten BA 328 (redaktionelle Änderung)                                                              | 25.07.22          | 02.08.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/25<br>13:54 |
| <a href="#">Neue VTG Radsatz Schadcode</a>                                                                                 | 18.07.22          | 18.07.22  | ja                | WIKI Seite „ Neue VTG Schadcode für Radsatz befundung “ erstellt, MA Informiert, Lese Bestätigung angefordert.                                           |                                                              |
| C GG0001.4151.001 Stoßeinrichtung behandeln DB                                                                             | 18.07.22          | 19.07.22  | ja                | WIKI Schulungsseite „Zugleinrichtung/Stoßeinrichtung behandeln DB Cargo“, Dateien ersetzt, MA Informiert.                                                | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/18<br>13:48 |
| eIW-C 00000509: Inkraftsetzung der Ril 900.0079 in modularisierter Form für DB Cargo                                       | 18.07.22          | 01.08.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/18<br>13:37 |
| eIW-C 00000169: BR 298: Einbau Sanddosieranlage (Typ: Sandmaus) Fa. MBM, Umbau Tastschalter Sanden                         | 18.07.22          | 27.07.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/18<br>11:20 |
| eIW-C 00000385: BR 193: Rückbau der ZUB262ct/INTEGRA-Zugkoppelpulen und Magnete                                            | 18.07.22          | 26.07.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/18<br>11:13 |
| eIW-C 00000406: Erfassen und pflege von Komponenten Typ 1 bei Neukauf und nach der Instandhaltung ausgenommen Laufradsätze | 11.07.22          | 18.07.22  | nein              |                                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/11<br>10:13 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                           | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                | Prüfer                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000370: BR 187: Inkraftsetzung Radsatz- und Antriebsdatenblatt für die Aufarbeitung im ausgebauten Zustand     | 11.07.22          | 29.07.22  | nein              |                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/11<br>09:56 |
| eIW-C 00000130: BR 290, 294, 296 Ausrüstung mit AST-SPC und Abgassensorik 1. Aktualisierung                            | 11.07.22          | 14.07.22  | nein              |                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/11<br>10:51 |
| VTG-Modification Instruction KS20220002 „KS20220002 - Sanierung Luftleitungen auf Sgmmns(s) S173/S174                  | 11.07.22          | 01.07.22  | nein              |                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/11<br>10:06 |
| VTG-Modification Instruction KU20210005 -DE „KU20210005 - Fanps - Ausrüstung mit Schütten                              | 11.07.22          | 14.07.22  | nein              |                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/11<br>09:51 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 2.1.004-DE „2.1.004 - Einführung lauleistungsbasierter Revisionen und Untersuchungen | 04.07.22          | 08.07.22  | ja                | Dateien im Wiki ersetzt , MA informiert | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/04<br>12:12 |
| eIW-C 00000408: BR 23x: Aktualisierung der Ih-Vorgaben für Tatzlager                                                   | 04.07.22          | 13.07.22  | nein              |                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/04<br>11:45 |
| eIW-C 00000449: BR298: Redaktionelle Änderung im Instandhaltungsplan                                                   | 04.07.22          | 13.07.22  | nein              |                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/04<br>11:45 |
| eIW-C 00000291: V-Tfz BR 290, 294,296,298 und 36x Rückbau der Frostwarnhupe                                            | 04.07.22          | 08.07.22  | nein              |                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/07/04<br>11:42 |
| VTG - Maintenance Instruction No / Annex 8.2.001-DE „8.2.001 - Betriebsfreigabe / Werkstattinfolblatt                  | 28.06.22          | 28.06.22  | ja                | Datei im Wiki ersetzt.                  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/28<br>11:38 |
| eIW-C 00000441: Zugfunkanlage MESA 26: SW-Update auf Base 02.01.32                                                     | 27.06.22          | 07.07.22  | nein              |                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/27<br>15:24 |
| eIW-C 00000455: BR 290, 294, 295, 296: Zusatzprüfung Radsätze                                                          | 27.06.22          | 28.06.22  | nein              |                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/27<br>14:24 |
| eIW-C 00000384: BR 193: Aktualisierung des Fahrzeugsoftwarestands auf E01.14                                           | 27.06.22          | 27.06.22  | nein              |                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/27<br>12:23 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 2.2.001-DE „2.2.001 - Ergänzungen zu Untergestellrahmen                              | 08.06.22          | 17.06.22  | nein              |                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/08<br>11:20 |
| eIW-C 00000308: BR 23x: Aktualisierung Module Dieselgeneratoraggregat                                                  | 07.06.22          | 21.06.22  | nein              |                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/07<br>14:23 |
| eIW-C 00000354: V-/K- Tfz: Rückbau des analogen Rangierfunks                                                           | 07.06.22          | 20.06.22  | nein              |                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/07<br>14:21 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                                      | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                                                                                             | Prüfer                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <a href="#">eIW-C 00000493: Ad hoc: Umgang Radsätze mit Verformung der Radsatzlaufflächen nach thermischer Überbeanspruchung durch die Bremse</a> | 07.06.22          | 07.06.22  | ja                | WIKI Seite „eIW-C 00000493: Ad hoc: Umgang Radsätze mit Verformung der Radsatzlaufflächen nach thermischer Überbeanspruchung durch die Bremse“ Erstellt , MA Informiert, Lesebestätigung angefordert | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/07<br>13:47 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 1.5.002-DE „1.5.002 - Anschriften auf Bahntafeln/Anschriftenfeldern und Logos                                   | 07.06.22          | 09.06.22  | ja                | WIKI Seite “ VTG - Maintenance Instruction_no_1.5.002-Anschriften auf Bahntafeln - Anschriftenfeldern und logos“ aktualisiert , MA Informiert, Lese Bestätigung angefordert.                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/07<br>13:18 |
| Halter ARS 2te. Änderung zur Anweisung 11/2019 - Radsatzdatenblätter                                                                              | 07.06.22          | 07.06.22  | ja                | Wiki Seite “ ARS Schienentechnik Änderung zur Anweisung 11/2019 - Radsatzdatenblätter“ Aktualisiert, Lesebestätigung angefordert.                                                                    | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/07<br>13:13 |
| eIW-C 00000459: Außerkraftsetzung von Güterwagenmodulen                                                                                           | 07.06.22          | 15.06.22  | nein              |                                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/07<br>13:10 |
| eIW-C 00000492: Prüfung der Luftbehälter an Fahrzeugen der Bauart 645 im Bestand der DB Cargo Polska SA                                           | 07.06.22          | 13.06.22  | nein              |                                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/07<br>13:01 |
| <a href="#">Radsatz Einbau Anweisung Nr. NT06 Mercitalia Intermodal</a>                                                                           | 07.06.22          | 07.06.22  | ja                | WIKI Seite „Radsatz Einbau Anweisung MERCITALIA INTERMODAL „1.1.009 - Behandlung von Wagen nach Wärmeeinwirkung“ erstellt, MA Informiert, Lese Bestätigung angefordert.                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/07<br>13:00 |
| eIW-C 00000473: ZfP-Aktualisierungen                                                                                                              | 07.06.22          | 13.06.22  | nein              |                                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/07<br>12:04 |
| eIW-C 00000244: E-Tfz: Außerkraftsetzung von Modulen                                                                                              | 03.06.22          | 02.06.22  | nein              |                                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/03<br>12:56 |
| eIW-C 00000442: BR 185: Anbindung der Zugfunkanlage MESA 26 an DCPU                                                                               | 03.06.22          | 09.06.22  | nein              |                                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/03<br>12:20 |
| eIW-C 00000485: Checkliste IS G 5.9 (Befundung für Auslaufrevision BA 553.0                                                                       | 03.06.22          | 08.06.22  | nein              |                                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/03<br>11:59 |
| eIW-C 00000468: ZfP-Aktualisierungen                                                                                                              | 03.06.22          | 03.06.22  | nein              |                                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/06/03<br>11:56 |
| <a href="#">VTG - Maintenance Instruction No.1.1.009-DE- Behandlung von Wagen nach Wärmeeinwirkung</a>                                            | 20.05.22          | 27.05.22  | ja                | WIKI Seite “ VTG - Maintenance Instruction No. 1.1.009-DE „1.1.009 - Behandlung von Wagen nach Wärmeeinwirkung“ erstellt, MA Informiert, Lese Bestätigung angefordert.                               | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/20<br>12:40 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 1.1.004-DE „1.1.004 - Wagen im Lebensmitteleinsatz                                                              | 20.05.22          | 27.05.22  | nein              |                                                                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/20<br>12:18 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                                                                                           | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                                                                    | Prüfer                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Informationen zu VTG - Maintenance Instruction No. 1.1.001 - Instandhaltungsregelwerk für Güter- und Kesselwagen der VTG                                                                               | 20.05.22          | 27.05.22  | ja                | Datei ersetzt , WIKI Seite „VTG-Maintenance Instruction No_1.1.001-Instandhaltungsregelwerk für Güter- und Kesselwagen der VTG“ Aktualisiert                                | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/20<br>11:55 |
| <a href="#">Halteranweisung Vossloh - Mobiler Radsatzwechsel, Stand A</a>                                                                                                                              | 20.05.22          | 20.05.22  | ja                | MA Infomiert WIKI Seite Halteranweisung Vossloh - Mobiler Radsatzwechsel, Stand A erstellt.                                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/20<br>11:41 |
| eIW-C 00000368: Saghmms- ty 488.0: Erstverfügung Instandhaltungsregelwerk                                                                                                                              | 20.05.22          | 30.05.22  | nein              |                                                                                                                                                                             | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/20<br>11:20 |
| eIW-C 00000413: BR 145/185: Aktualisierung Antriebsdatenblatt für die Aufarbeitung im ausgebauten Zustand                                                                                              | 20.05.22          | 27.05.22  | nein              |                                                                                                                                                                             | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/20<br>10:59 |
| eIW-C 00000486: Module für die Instandhaltung der ZBF-Anlagen Typ ZFM 21 - Reduzierung Geltungsbereich der Module wegen erfolgter Tfz-Umrüstungen von ZBF-Anlage Typ ZFM 21 auf ZBF-Anlage Typ MESA 26 | 20.05.22          | 27.05.22  | nein              |                                                                                                                                                                             | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/20<br>10:50 |
| eIW-C 00000488: Tfz. Außerkraftsetzung von Modul C XG0001.T016.042 „Einmalige Sandstromengenerfassung an allen Triebfahrzeugen                                                                         | 20.05.22          | 23.05.22  | nein              |                                                                                                                                                                             | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/20<br>10:46 |
| eIW-C 00000434: BR 193: Anpassung der Displayhelligkeit der Zugfunktanlage MESA 23 / 1. Aktualisierung (E1932)                                                                                         | 20.05.22          | 25.05.22  | nein              |                                                                                                                                                                             | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/20<br>10:41 |
| Veröffentlichung VERS-Änderung zum Modul 04                                                                                                                                                            | 20.05.22          | 20.05.22  | nein              | WIKI Seite „VPI Instandhaltungsleitfaden“ Aktualisiert Dateien Ersetzt MA Informiert                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/20<br>10:19 |
| eIW-W 00000030: Aktualisierung Regelwerke und Instandhaltungsunterlagen fremder Halter                                                                                                                 | 09.05.22          | 09.05.22  | nein              |                                                                                                                                                                             | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/09<br>14:22 |
| eIW-C 00000484: Zufunkanlagen instandhalten                                                                                                                                                            | 09.05.22          | 23.05.22  | nein              |                                                                                                                                                                             | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/09<br>13:27 |
| eIW-C 00000482: Aktualisierung von Modul-Kopfdaten - Aufnahme der Objektart EC87R in den Geltungsbereich                                                                                               | 09.05.22          | 20.05.22  | nein              |                                                                                                                                                                             | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/09<br>13:27 |
| eIW-C 00000481: Aktualisierung von Instandhaltungsplänen für Güterwagen                                                                                                                                | 09.05.22          | 17.05.22  | nein              |                                                                                                                                                                             | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/09<br>13:27 |
| VTG - Maintenance Instruction No_8.2.001-Annex -1-DE                                                                                                                                                   | 09.05.22          | 09.05.22  | ja                | Wiki Seite „Informationen zu VTG - Maintenance Instruction No. 8.2.001-DE Betriebsfreigabe / Werkstattinfoblatt“ Aktualisiert , MA Informiert, Lesebestätigung angefordert. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/09<br>12:49 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                                          | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24?                     | Maßnahme                                                                                                     | Prüfer                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Maintenance documentation T3000e wagons TXLogistik/Mercitalia                                                                                         | 09.05.22          | 09.05.22  | ja                                    | Wiki Seite " Stützbockfrist durchführen" Aktualisiert Datei hinzu gefügt. MA Informiert.                     | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/09<br>13:18 |
| <a href="#">Deutsche Bahn Stoßeinrichtung behandeln</a>                                                                                               | 09.05.22          | 11.05.22  | ja                                    | WIKI Seite " Deutsche Bahn Stoßeinrichtung behandeln" erstellt, MA Informiert, Lese Bestätigung angefordert. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/09<br>12:15 |
| eIW-C 00000019: BR 189: Softwareupdate der Zugfunkanlage ZFM21M auf Version V4.32 (E1890)                                                             | 09.05.22          | 10.05.22  | nein                                  |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/05/09<br>12:15 |
| ECM 2 Weisung - Laaers L20A Milsped Waggon - Anpassung IH-Stufe G2.0/Seil                                                                             | 27.04.22          | 27.04.22  | nein                                  |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/27<br>12:11 |
| VTG-Modification Instruction KU20210015                                                                                                               | 27.04.22          | 30.04.22  | nein                                  |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/27<br>12:45 |
| eIW-C 00000306: Triebfahrzeuge: Aktualisierung und Außerkraftsetzung von Vordrucken (Generalnachweis, Komponententausch und Komponentenersterfassung) | 27.04.22          | 09.05.22  | nein                                  |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/27<br>13:11 |
| eIW-C 00000403: Bearbeitung von Güterwagenradsätzen auf einer Unterflur-Radsatzdrehmaschine                                                           | 27.04.22          | 11.04.22  | nein                                  |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/27<br>12:11 |
| eIW-C 00000466: Aktualisierung und Neuerstellung von Modulen „Beschreibung der Güterwagen                                                             | 27.04.22          | 06.05.22  | ja teilweise nur Gattung 738 u. 738.1 | Wiki Seite " Stützbockfrist durchführen" Aktualisiert Datei hinzu gefügt. MA Informiert.                     | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/27<br>11:48 |
| Veröffentlichung VERS-Änderung zum Modul 08B - Änderungsmitteilung Nr. 1-2022 vom 10.4.2022                                                           | 21.04.22          | 21.04.22  | ja                                    | WIKI Seite " VPI Instandhaltungsleitfaden" Ergänzt, Datei hinzugefügt                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/21<br>12:09 |
| eIW-C 00000386: E-/V-/K-Tfz: Tausch der SIM-Karten in den Zugfunkgeräten                                                                              | 21.04.22          | 27.04.22  | nein                                  |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/21<br>12:07 |
| eIW-C 00000431: BR 189: Aktualisierung der IH-Vorgaben / Einführung Checkliste EBO §32 - Untersuchung                                                 | 21.04.22          | 27.04.22  | nein                                  |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/21<br>10:07 |
| eIW-C 00000452: ZfP-Aktualisierungen                                                                                                                  | 21.04.22          | 26.04.22  | nein                                  |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/21<br>11:46 |
| eIW-C 00000448: Änderung in Instandhaltungsplänen für BA am Ende der tND und Auslaufrevision                                                          | 13.04.22          | 18.04.22  | nein                                  |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/13<br>09:46 |
| eIW-C 00000444: MR 1313c BA 697.1 Ausrüstung Telematik                                                                                                | 13.04.22          | 13.04.22  | nein                                  |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/13<br>11:46 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                     | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                                  | Prüfer                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000458: Einbau von nicht Salztüchtigten Federn in die Bauarten 968 und 974                               | 19.04.22          | 19.04.22  | nein              |                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/19 09:46 |
| eIW-C 00000472: Fehler bei der Inkraftsetzung der eIW C 00000414                                                 | 13.04.22          | 15.04.22  | nein              |                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/13 10:46 |
| eIW-C 00000470: ZfP-Aktualisierung                                                                               | 11.04.22          | 22.04.22  | nein              |                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/11 09:41 |
| eIW-C 00000369: BA 326 Umbau zur BA 309                                                                          | 11.04.22          | 18.04.22  | nein              |                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/11 09:39 |
| eIW-C 00000405: BR 186/193: Ergänzung eines „E5“-Schlüssels für den Grenzübergang Deutschland <> Belgien         | 04.04.22          | 18.04.22  | nein              |                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/04 10:41 |
| C GP0001.7380.000: Instandhaltungsplan Sdggmrss 738.0                                                            | 04.04.22          | 18.04.22  | nein              |                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/04 10:41 |
| eIW-C 00000375: Umbau von Drehgestellen der BA 627 zu BA 685.7, 685.8 und 685.9                                  | 04.04.22          | 29.03.22  | nein              |                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/04 10:41 |
| eIW-C 00000392: BR 189: Einbau der Zugfunkanlage MESA 26 / E1891                                                 | 04.04.22          | 12.04.22  | nein              |                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/04 10:41 |
| <a href="#">Radsatzwellen behandeln</a>                                                                          | 04.04.22          | 11.04.22  | ja                | WIKI Seite „Radsatzwellen behandeln alle Halter“ erstellt, MA Informiert, Lese Bestätigung angefordert.                                   | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/04 10:41 |
| Informationen zu VTG - Maintenance Instruction No. 7.2.001-DE „7.2.001 - Ergänzungen zu VPI 07 Bremse - Mechanik | 04.04.22          | 05.04.22  | ja                | WIKI Seite „VTG - Maintenance Instruction No_7.2.001 - Ergänzungen zu VPI 07 Bremse - Mechanik“ Aktualisiert Datei ersetzt MA informiert. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/04 10:30 |
| eIW-C 00000460: Umstellung der Stammdaten für die I-Stufen der Bremsrevisionen Br 2 und Br 3 im System           | 04.04.22          | 28.03.22  | nein              |                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/04 10:03 |
| eIW-C 00000338: Betriebserprobung: Radsätze mit Vollräder BA 368 und 369 des Herstellers Bonatrans               | 04.04.22          | 08.04.22  | nein              |                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/04/04 10:03 |
| eIW-C 00000372: BR 23x: C VM0001.2320.428 DFÜ-Ausrüstung                                                         | 22.03.22          | 05.04.22  | nein              |                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/03/2212:15  |
| eIW-C 00000457: Rnps 642: Redaktionelle Änderung im Instandhaltungsplan                                          | 22.03.22          | 04.04.22  | nein              |                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/03/2212:10  |
| eIW-C 00000432: R-Wagen: Maßnahmen an UIC-Standard Untergestellen - Verzicht auf Übermittlung der ZfP-Protokolle | 22.03.22          | 02.04.22  | nein              |                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/03/2212:03  |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                                                       | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme | Prüfer                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000312: Behandlung Rungen BA 642                                                                                                                           | 22.03.22          | 04.04.22  | nein              |          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/03/22<br>11:03 |
| eIW-C 00000359: BR 151; 152: C EM0001.1510.245 ZfP-Sichtprüfung an geschweißten Hochleistungspuffern                                                               | 18.03.22          | 01.04.22  | nein              |          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/03/18<br>10:03 |
| eIW-C 00000342: BR 189: Zusätzliche Kennzeichnung der Treibradsätze mit RFID-Tags (Projekt Tag4Trace)                                                              | 18.03.22          | 01.04.22  | nein              |          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/03/18<br>10:03 |
| eIW-C 00000454: Erweiterung des Geltungsbereiches für die Objektart EC87R (Tfz der BR 187 RBH)                                                                     | 18.03.22          | 16.03.22  | nein              |          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/03/18<br>10:03 |
| eIW-C 00000446: Aufnahme Objektart EC87R (BR187 RBH) in die Radsatz-, Drehgestelle- und el. Komponentenvorschrift für Tfz                                          | 18.03.22          | 15.03.22  | nein              |          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/03/18<br>10:03 |
| eIW-C 00000289: BR 077 / 266.4 (Class 77): Aktualisierung der Instandhaltungsvorgaben                                                                              | 18.03.22          | 28.03.22  | nein              |          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/03/18<br>10:00 |
| eIW-C 00000380: BR 185.1: Einbau der Zugfunkanlage MESA 26                                                                                                         | 18.03.22          | 25.03.22  | nein              |          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/03/18<br>10:00 |
| eIW-C 00000400: BR 186: Neue Fahrzeugsoftware „VR 09.0.2“ / Stabilisierung Lütze-Module                                                                            | 04.03.22          | 11.03.22  | nein              |          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/03/04<br>12:44 |
| eIW-C 00000379: BR 186: DCPU SW-Update ATPS-Geodaten                                                                                                               | 04.03.22          | 11.03.22  | nein              |          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/03/04<br>12:43 |
| eIW-C 00000362: BR 151: Aktualisierung Module Bremsrevisionen                                                                                                      | 25.02.22          | 09.03.22  | nein              |          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/25<br>10:43 |
| Informationen zu Informationen/Briefe Ergänzung 4.3.001, Pkt 8-GadusRail S3 EU-2 und ETG „Ergänzung 4.3.001, Punkt 8 -Verwendung GadusRail S3 EU, FAG, ETG und MOL | 25.02.22          | 22.02.22  | nein              |          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/25<br>10:43 |
| eIW-C 00000343: BR 261/265: Aktualisierung der Instandsetzungsgrenzmaße für den Drehgestellrahmen                                                                  | 22.02.22          | 08.03.22  | nein              |          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/22<br>11:43 |
| eIW-C 00000330: Tausch der Stehlager am Linearantrieb der Güterwagenbauart Laaeffrs 561.0                                                                          | 18.02.22          | 03.03.22  | nein              |          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/18<br>10:43 |
| eIW-C 00000358: BR 362/363: Korrektur von Grenzmaßen                                                                                                               | 18.02.22          | 03.03.22  | nein              |          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/18<br>10:43 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                                               | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                                                              | Prüfer                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Informationen zu VTG - Maintenance Instruction No. 6.3.001-DE „6.3.001 - Ergänzungen zu VPI-EMG 06B in Bezug auf Puffer                                    | 18.02.22          | 24.02.22  | ja                | Wiki Seite Informationen zu „VTG - Maintenance Instruction No. 6.3.001-DE „6.3.001 - Ergänzungen zu VPI-EMG 06B in Bezug auf Puffer“ Aktualisiert, Datei ausgetauscht | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/18<br>10:43 |
| eIW-C 00000329: Anbringen verbesserter Absturzsicherungen                                                                                                  | 17.02.22          | 16.03.22  | nein              |                                                                                                                                                                       | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/17<br>14:53 |
| eIW-C 00000397: Technische Grundsätze der Instandhaltung von Schienenfahrzeugen - Modularisiert                                                            | 17.02.22          | 01.03.22  | ja                | Siehe eIW-C 00000396: Grundsätze der Instandhaltung von Schienenfahrzeugen - Modularisiert                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/17<br>14:50 |
| eIW-C 00000396: Grundsätze der Instandhaltung von Schienenfahrzeugen - Modularisiert                                                                       | 17.02.22          | 01.03.22  | ja                | WIKI Seite erstellt, MA Informiert, Lese bestätigung angefordert                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/17<br>13:49 |
| eIW-C 00000399: BR 152: Stabilisierung der Richtungserkennung der Zugbahnfunk-Bedienteile                                                                  | 11.02.22          | 24.02.22  | nein              |                                                                                                                                                                       | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/11<br>14:47 |
| Informationen zu Informationen/Briefe Ergänzung 4.3.001, Pkt 8-GadusRail S3 EU-2 und ETG „Ergänzung 4.3.001, Punkt 8 -Verwendung GadusRail S3 EU-2 und ETG | 11.02.22          | 11.02.22  | nein              |                                                                                                                                                                       | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/11<br>14:43 |
| eIW-C 00000429: ad hoc-Prüfung Schutzabdeckung Leitungsschutzschalter bei der BR290/294/295/296                                                            | 11.02.22          | 11.02.22  | nein              |                                                                                                                                                                       | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/11<br>14:43 |
| Maintenance Instruction No. 1.5.001-DE „1.5.001 - Wagenanschriften und Wagenaufkleber                                                                      | 11.02.22          | 15.02.22  | ja                | WIKI Seite „Maintenance Instruction No. 1.5.001-DE „1.5.001 - Wagenanschriften und Wagenaufkleber“ Aktualisiert MA Informiert und Lesebestätigung angefordert.        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/11<br>14:40 |
| eIW-C 00000407: Bekanntgabe der Auslaufrevision für die BA Slps 463.0                                                                                      | 08.02.22          | 21.02.22  | nein              |                                                                                                                                                                       | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/08<br>14:26 |
| eIW-C 00000418: Redaktionelle Änderungen an der Drehgestellvorschrift Tzf                                                                                  | 08.02.22          | 21.02.22  | nein              |                                                                                                                                                                       | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/08<br>14:24 |
| eIW-C 00000349: BR 23x: C VM0001.2320.427_Batterie-ladegerät tauschen                                                                                      | 08.02.22          | 15.02.22  | nein              |                                                                                                                                                                       | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/08<br>14:23 |
| eIW-C 00000423: Außerkraftsetzung des Modul C ED0001.1890.004                                                                                              | 08.02.22          | 07.02.22  | nein              |                                                                                                                                                                       | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/08<br>14:18 |
| eIW-C 00000280: BR 23x: Aktualisierung und AKS von Modulen                                                                                                 | 08.02.22          | 15.02.22  | nein              |                                                                                                                                                                       | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/08<br>14:18 |
| eIW-C 00000278: BR 23x: Aktualisierung Module Radsatz, Drehgestell, Dieselmotor für Revision und Komponentenaufarbeitung                                   | 08.02.22          | 15.02.22  | nein              |                                                                                                                                                                       | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/08<br>14:17 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                                                           | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                     | Prüfer                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| VTG-Modification Instruction KU20200005-DE Montage Kingpin-Sensor                                                                                                      | 08.02.22          | 14.02.22  | nein              |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/08 13:01 |
| eIW-C 00000426: Außerkraftsetzung von Güterwagenmodulen                                                                                                                | 02.02.22          | 08.02.22  | nein              |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/02 15:38 |
| eIW-C 00000401: Ausrüstung Telematik an BA701                                                                                                                          | 02.02.22          | 03.02.22  | nein              |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/02 14:38 |
| Update 4.1 - VERS-Überarbeitung VPI-EMG 07 Bremsen                                                                                                                     | 02.02.22          | 02.2022   | ja                | WIKI Seite“ VPI Instandhaltungsleitfaden “ Aktualisiert , MA Informiert, Lesebestätigung angefordert         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/02 12:03 |
| eIW-C 00000374: Redaktionelle Änderungen von Güterwagenmodulen                                                                                                         | 01.02.22          | 01.02.22  | nein              |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/02/01 15:38 |
| eIW-C 00000256: BR 290, 294, 296 Ausrüstung mit AST-SPC und Abgassensorik                                                                                              | 17.01.22          | 29.01.22  | nein              |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/01/17 16:10 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 1.1.010Montage von NFC-Chips an Radsätzen                                                                                            | 17.01.22          | 19.01.22  | nein              |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/01/1 15:59  |
| VTG - Maintenance Instruction No 1.5.004-DE „1.5.004 - Durchführung von Anstrichsverbesserung, Auffrischungsanstrichen und Neuanstrichen                               | 17.01.22          | 19.01.22  | ja                | WIKI Seite „Überprüfen neuer vorgeschriebener Anschriften nach AVV alle Halter“ Aktualisiert, Datei ersetzt, | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/01/17 15:53 |
| eIW-C 00000353: BR 261/265: Aktualisierung Antriebsdatenblatt                                                                                                          | 17.01.22          | 26.01.22  | nein              |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/01/17 15:15 |
| <a href="#">C GG0001.4110.010 Tragfedern am Fahrzeug prüfen und behandeln, C ZG0001.D900.001 Prüfen der Tragfedern an Güterwagen-Drehgestellen mit Blatttragfedern</a> | 17.01.22          | 19.01.22  | ja                | WIKI Seite erstellt, MA Informiert, Lesebestätigung angefordert.                                             | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/01/17 15:03 |
| C GM0001.R165.005 Überprüfung Wellenschluss Radsätze der Firma TVP 1.00                                                                                                | 07.01.22          | 18.01.22  | nein              |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/01/07 11:45 |
| eIW-C 00000382: Überarbeitung von Modulen für Prüfung und Instandhaltung von Trapezfedern                                                                              | 07.01.22          | 19.01.22  | nein              |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/01/07 11:44 |
| eIW-C 00000378: BR 186: Einbau und Aktivierung des Telemetrieerätes „BoltGATE                                                                                          | 03.01.22          | 20.12.21  | nein              |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/01/03 14:40 |
| eIW-C 00000347: Inkraftsetzung Richtlinie: „Elektrische Komponenten im ausgebauten Zustand instand halten                                                              | 03.01.22          | 14.02.22  | nein              |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/01/03 14:38 |
| Sggrs 742.1: Sechssachsiger Gelenkcontainertragwagen                                                                                                                   | 03.01.22          | 20.12.21  | nein              |                                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2022/01/03 14:37 |

# 2021

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                               | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                                                                | Prüfer                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000402: BR 290.5 (HU): Erstverfügung der Instandhaltungsvorgaben in DM Cube für die Tfz der BR 290.5 (VC69H) der DB Cargo Hungaria | 27.12.21          | 16.12.21  | nein              |                                                                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/12/27<br>13:46 |
| eIW-C 00000231: BR 151: Aktualisierung, Neuerstellung und AKS von Modulen                                                                  | 27.12.21          | 27.12.21  | nein              |                                                                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/12/27<br>13:44 |
| eIW-C 00000381: Vorbereiten zum Tausch der Fettsorte Ceplattyn 300 in Gleitmo 805 an der Hebe-und Senkeinrichtung                          | 27.12.21          | 27.12.21  | nein              |                                                                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/12/27<br>10:28 |
| VTG - Maintenance Instruction No_7.2.001 - Ergänzungen zu VPI 07 Bremse - Mechanik.pdf                                                     | 21.12.21          | 22.12.21  | ja                | Schulungsseite „VTG - Maintenance Instruction No_7.2.001 - Ergänzungen zu VPI 07 Bremse - Mechanik“ Aktualisiert ,MA Informiert, Lese Bestätigung angefordert           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/12/21<br>14:11 |
| eIW-C 00000411: Redaktionelle Änderungen in Güterwagenmodule                                                                               | 21.12.21          | 23.12.21  | ja teilweise      | C XM0001.U003.007 „Äußere Prüfung und Entwässerung der Druckbehälter für Luft“, ist Relevant. WIKI Schulungsseite erstellt MA Informiert.                               | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/12/21<br>13:45 |
| <a href="#">eIW-C 00000489: Neue Bremsmodule für Güterwagen DB Cargo</a>                                                                   | 21.12.21          | 01.02.22  | ja                | Schulungsseite im WIKI erstellt, MA Informiert.                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/12/21<br>13:38 |
| VTG - Maintenance Instruction No_3.1.1.002 - Annex -5-DE.docx                                                                              | 21.12.21          | 21.12.21  | nein              |                                                                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/12/21<br>13:36 |
| eIW-C 00000367: BA 353 Umbau zur BA 354                                                                                                    | 06.12.21          | 20.12.21  | nein              |                                                                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/12/06<br>15:25 |
| eIW-C 00000099: Bremstechnischer Umbau auf V-BKS (K)                                                                                       | 06.12.21          | 10.12.21  | nein              |                                                                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/12/06<br>15:23 |
| eIW-C 00000365: Redaktionelle Änderungen in den Module der Instandhaltungspläne                                                            | 06.12.21          | 06.12.21  | nein              |                                                                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/12/06<br>15:21 |
| VTG - Maintenance Instruction No_2.1.004 - Einführung lauffleistungsbasierter Revisionen und Untersuchungen                                | 06.12.21          | 01.01.22  | ja                | WIKI Seite „VTG - Maintenance Instruction No_2.1.004 - Einführung lauffleistungsbasierter Revisionen und Untersuchungen“ Aktualisiert Unterlagen ergänzt, MA Informiert | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/12/06<br>15:18 |
| VTG-Modification Instruction 'KS20190005 - Rissanierung S186'.pdf                                                                          | 02.12.21          | 02.12.21  | nein              |                                                                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/12/02<br>14:39 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                                                                          | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                                                                                           | Prüfer                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000239: BR 193: Erstverfügungslage IH-Regelwerk für Variante „A54“ (E1931) und Aktualisierung der IH-Vorgaben für Varianten „A22/39“ (E1930), „A10“ (E1931) und „A35“ (E1932) | 02.12.21          | 07.12.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                    | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/12/02<br>14:32 |
| <a href="#">Versand von Ersatzteile, Retournieren von Erstteilen Vorgaben VTG</a>                                                                                                     | 02.12.21          | 02.12.21  | ja                | Schulungsseite im WIKI erstellt, MA Informiert.                                                                                                                                                    | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/12/02<br>11:37 |
| eIW-C 00000348: BR 185: Überführung von Softwareladelisten aus dem SWKM                                                                                                               | 02.12.21          | 06.12.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                    | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/12/02<br>11:37 |
| eIW-C 00000324: Ril 900.0063: Inkraftsetzung der Instandhaltungsvorgaben für die Zugbeeinflussungsanlage ATBL-NL-EG-vV                                                                | 02.12.21          | 03.12.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                    | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/12/02<br>11:37 |
| VTG-Modification Instruction „KU20210007 - Rens Umbau in Rns                                                                                                                          | 22.11.21          | 26.11.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                    | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/11/22<br>15:46 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 7.1.004-DE Umrüstung und Instandhaltung von Wagen mit LL-Verbund-Bremsklotzsohlen Rev.13.0                                                          | 22.11.21          | 24.11.21  | ja                | WIKI Seite „VTG - Maintenance Instruction No. 7.1.004-DE Umrüstung und Instandhaltung von Wagen mit LL-Verbund-Bremsklotzsohlen Rev.13.0“ Aktualisiert, MA Informiert, Lesebestätigung angefordert | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/11/22<br>15:36 |
| <a href="#">Dokumentenmappe "Zulaufinformationen" wurde angepasst Deutsche Bahn</a>                                                                                                   | 17.11.21          | 17.11.21  | ja                | Schulungsseite im WIKI erstellt, MA Informiert.                                                                                                                                                    | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/11/22<br>15:36 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 3.1.1.001-DE „3.1.1.001 - Ergänzungen zur VPI-EMG 03, Kapitel 9 „Aufbau mit Druckbehälter / Gefahrgutbehälter                                       | 17.11.21          | 24.11.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                    | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/11/17<br>11:06 |
| eIW-C 00000163: BR23x Übernahme von Inspektionsgrenzmaße für Treibradsätze                                                                                                            | 17.11.21          | 30.11.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                    | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/11/17<br>11:06 |
| eIW-C 00000350: BR 193: Anpassung der Displayhelligkeit der Zugfunkanlage MESA 23                                                                                                     | 17.11.21          | 29.11.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                    | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/11/17<br>11:06 |
| eIW-C 00000220: Überarbeitung Instandhaltungsplan Güterwagenbauart 328                                                                                                                | 17.11.21          | 25.11.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                    | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/11/17<br>11:06 |
| VTG - Maintenance Instruction No. „3.5.001 - Instandhaltung modularer Box-Aufbauten (ModuBox Bulk)                                                                                    | 16.11.21          | 18.11.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                    | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/11/17<br>10:59 |
| VTG - Maintenance Instruction No. '3.3.1.001 - Revision und Instandsetzung von Tragwagen der Gattungen L und S für Container, .....'.pdf                                              | 16.11.21          | 17.11.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                    | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/11/17<br>10:51 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                       | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                                    | Prüfer                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000333: Bauart Sdgmns 738 - Behandlung der Stützbocke                                                      | 15.11.21          | 24.11.21  | ja                | WIKI Seite " Stützbockfristen an Taschenwagen für verschiedene Halter durchführen" Aktualisiert MA Informiert, lese Bestätigung angefordert | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/11/15<br>11:40 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 3.3.2.001-DE „3.3.2.001 - Frist- und Wartungsarbeiten an Intermodalwagen         | 12.11.21          | 17.11.21  | ja                | WIKI Seite " Stützbockfristen an Taschenwagen für verschiedene Halter durchführen" Aktualisiert MA Informiert, lese Bestätigung angefordert | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/11/12<br>14:19 |
| eIW-C 00000398 Ausrüstung mit einer Ablage/Aufstellhilfe für Tablet-PC                                             | 12.11.21          | 17.11.21  | nein              |                                                                                                                                             | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/11/12<br>14:20 |
| VTG Ergänzung 4.3.001, Punkt 8 - Alternative Radsatzlager-Fettsorten                                               | 03.11.21          | 03.11.21  | nein              |                                                                                                                                             | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/11/12<br>13:18 |
| eIW-C 00000028: Erstverfügung der BA 974                                                                           | 02.11.21          | 04.11.21  | nein              |                                                                                                                                             | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/11/04<br>15:07 |
| <a href="#">Tritte, Griffe sowie weitere Anbauteile behandeln</a>                                                  | 29.10.21          | 03.11.21  | ja                | Wiki Seite „Tritte, Griffe sowie weitere Anbauteile behandeln“ erstellt MA Informiert, Lese Bestätigung angefordert                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/10/29<br>13:02 |
| <a href="#">Zugeinrichtung/Stoßeinrichtung behandeln</a>                                                           | 29.10.21          | 03.11.21  | ja                | Wiki Seite " Zugeinrichtung behandeln" erstellt MA Informiert                                                                               | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/10/29<br>12:52 |
| C GG0001.4106.001: Abstand Radsatzhaltersteg zum Radsatzlagergehäuse z12                                           | 29.10.21          | 03.11.21  | ja                | Wiki Seite „Z12-Maß Abstand Radsatzhaltersteg zu Radsatzlagergehäuse“ Aktualisiert                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/10/29<br>12:46 |
| C GG0001.4101.001: Pufferstand z11 einstellen                                                                      | 29.10.21          | 03.11.21  | ja                | WIKI Seite „z11-Maß - Pufferstand“ Aktualisiert.                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/10/29<br>12:36 |
| VTG-Modification Instruction KU20210010 - DE                                                                       | 28.10.21          | 1.11.21   | nein              |                                                                                                                                             | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/10/28<br>15:57 |
| VTG-Modification Instruction KS20180004                                                                            | 28.10.21          | 1.11.21   | nein              |                                                                                                                                             | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/10/28<br>15:53 |
| <a href="#">VTG - Maintenance Instruction No. 3.2.2.001-DE- Frist- und Wartungsarbeiten an Standard-Güterwagen</a> | 15.10.21          | 15.10.21  | ja                | Wiki Seite Erstellt , MA Informiert Lesebestätigung angefordert.                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/10/15<br>09:31 |
| VTG-Maintenance Instruction No 7.2.005-Ausbau ,Versenden. und Einbau von Gestängesteller Rev. 2.0                  | 15.10.21          | 15.10.21  | ja                | WIKI Seite Aktualisiert Lesebestätigung angefordert.                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/10/15<br>09:18 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                     | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                          | Prüfer                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| VTG - Maintenance Instruction No. 1.5.001                                                                        | 15.10.2021        | 16.10.21  | ja                | WIKI Seite Aktualisiert<br>Lesebestätigung angefordert.                                                                                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/10/15<br>08:58 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 7.2.001-DE „7.2.001 - Ergänzungen zu VPI 07 Bremse - Mechanik                  | 14.10.21          | 14.10.21  | ja                | WIKI Seite Aktualisiert<br>Lesebestätigung angefordert.<br>Keine großen Änderung                                                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/10/14<br>15:32 |
| eIW-C 00000059:<br>Verschleißvermessung an Gw Radsätzen in LL gebremste Wagen                                    | 11.10.21          | 15.10.21  | ja                | WIKI Seite Aktualisiert<br>Lesebestätigung angefordert.<br>Keine großen änderung                                                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/10/14<br>15:12 |
| eIW-C 00000265: Fristarbeiten der Güterwagenbauart BA 560.3                                                      | 30.09.21          | 30.09.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/09/30<br>14:59 |
| <a href="#">Informationen zu VTG - Maintenance Instruction No. 1.1.002-DE Meldung kritischer Vorfälle</a>        | 22.09.21          | 05.10.21  | ja                | Wiki Seite Erstellt , MA Informiert Lesebestätigung angefordert.                                                                                                                                                                                                  | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/09/22<br>14:21 |
| eIW-C 00000153: Fristanweisung der Güterwagenbauart Laaers 560.2                                                 | 22.09.21          | 22.09.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/09/22<br>13:12 |
| eIW-C 00000337: Bremstechnischer Umbau auf V-BKS                                                                 | 21.09.21          | 04.10.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/09/21<br>14:05 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 2.2.001 - Ergänzungen zu Untergestellrahmen                                    | 21.09.21          | 22.09.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/09/21<br>14:03 |
| VTG-Maintenance Instruction No.7.1.004-DE-Umrüstung und Instandhaltung von Wagen mit LL-Verbund-Bremsklotzsohlen | 21.09.21          | 23.09.21  | ja                | WIKI Seite „VTG-Maintenance Instruction No.7.1.004-DE-Umrüstung und Instandhaltung von Wagen mit LL-Verbund-Bremsklotzsohlen“ Aktualisiert Lesebestätigung angefordert                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/09/21<br>13:56 |
| Instandhaltungsanleitung VTG-Taschenwagen T3000-Varianten - Stützbock 80800 T3000-Varianten - Stützbock 80800    | 21.09.21          | 21.09.21  | ja                | WIKI Seite „Stützbockfristen an Taschenwagen für verschiedene Halter durchführen“ Aktualisiert neue Dokumente hinzugefügt MA über neue Dokumente Infomiert. Lesebestätigung angefordert. Die Anweisungen wurde mehrfach geändert Letzte Aktualisierung 13.10.2021 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/10/13<br>16:17 |
| eIW-C 00000318: V-TFZ BR 290, 294 und 296 Einarbeitung der Inspektionsgrenzmaße für Radsätze                     | 13.09.21          | 27.09.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/09/13<br>15:15 |
| eIW-C 00000336: Übergreifend geltende Güterwagenmodule mit Objektart GC000                                       | 13.09.21          | 22.09.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/09/13<br>15:15 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                    | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                               | Prüfer                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| VTG-Modification Instruction KU20210013-DE „KU20210013 - Nachrüstung Verschlusschraube für Cv-Messanschluss KEf Träger Nr. 1    | 13.09.21          | 13.09.21  | nein              |                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/09/13<br>15:15 |
| eIW-C 00000307: Erstverfügung Regelwerk Uas 224.0 (m²)                                                                          | 13.09.21          | 14.09.21  | nein              |                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/09/13<br>15:15 |
| eIW-C 00000361: Änderung Instandhaltungsplan Himrrs-tt 326.0                                                                    | 13.09.21          | 20.09.21  | nein              |                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/09/13<br>15:13 |
| eIW-C 00000269: BR23x Aktualisierung Module C VM0001.2320.369 und C VM0001.2320.372                                             | 13.09.21          | 14.09.21  | nein              |                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/09/13<br>10:37 |
| <a href="#">VTG-Modification Instruction KU20210012-DE Umstellung Sgmmns von LL auf GG und S auf SS DE</a>                      | 13.09.21          | 19.09.21  | ja                | Schulungsseite erstellt. MA Informiert | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/09/13<br>10:02 |
| eIW-C 00000304: Bedienungsanleitungen in Güterwagen Grundsatzmodule eingearbeitet                                               | 31.08.21          | 16.09.21  | nein              |                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/31<br>08:45 |
| eIW-C 00000316: BR 186: Freigabe einer Radprofil Auslaufneigung von 15%                                                         | 31.08.21          | 15.09.21  | nein              |                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/31<br>08:08 |
| eIW-C 00000298: BR 261 / 265: 2. Aktualisierung Regelwerksvorgaben 2021                                                         | 31.08.21          | 31.08.21  | nein              |                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/31<br>08:07 |
| eIW-C 00000341: Redaktionelle Änderungen in den Module der Instandhaltungsplänen                                                | 30.08.21          | 31.08.21  | nein              |                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/30<br>08:05 |
| eIW-C 00000011: Einbau von Pufferkeilplatten an ausgewählten Fahrzeugen der BA 4680                                             | 26.08.21          | 30.08.21  | nein              |                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/26<br>11:49 |
| eIW-C 00000290: Erstinformation zu der Bauart 697.1                                                                             | 26.08.21          | 23.08.21  | nein              |                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/26<br>11:47 |
| C GM0001.0001.002: Umbau BA 665 zu BA 663                                                                                       | 26.08.21          | 30.08.21  | nein              |                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/26<br>11:45 |
| eIW-C 00000340: BR 232/233: ad hoc - Weisung: Korrektur Presssitzübermaße Rad / Radkörper auf Radsatzwelle im Radsatzdatenblatt | 26.08.21          | 13.08.21  | nein              |                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/26<br>11:43 |
| eIW-C 00000317: V-TFZ BR 290, 294 und 296 Module zur Dokumentation                                                              | 26.08.21          | 27.08.21  | nein              |                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/26<br>11:41 |
| eIW-C 00000360: Baureihe 077 / 266.4: ad hoc - Anpassung der Weisung zur Prüfung der Bremsgestänge                              | 26.08.21          | 28.08.21  | nein              |                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/26<br>11:40 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                                                                                                 | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                                                                  | Prüfer                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000297: BR 23x: Sommer- bzw. Winterfestmachung                                                                                                                                                       | 26.08.21          | 26.08.21  | nein              |                                                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/26<br>11:37 |
| eIW-C 00000296: BR 151: Herbst- Wintercheck durchführen und Aktualisierung                                                                                                                                   | 26.08.21          | 26.08.21  | nein              |                                                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/26<br>11:37 |
| eIW-C 00000267: Anschlag Betätigungswelle bei den Fahrzeugen Falrrs 152                                                                                                                                      | 06.08.21          | 20.08.21  | nein              |                                                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/0611:36     |
| eIW-C 00000357: Ad hoc: Prüfung der Schweißnaht am Ausleger der Mittelsäule                                                                                                                                  | 06.08.21          | 04.08.21  | nein              |                                                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/06<br>11:33 |
| eIW-C 00000355: Redaktionelle Änderungen in Güterwagenmodule                                                                                                                                                 | 06.08.2021        | 18.08.21  | nein              |                                                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/06<br>11:30 |
| eIW-C 00000228: BR 185.2: Einbau der Zugfunkanlage MESA 26                                                                                                                                                   | 05.08.21          | 18.08.21  | nein              |                                                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/05<br>13:44 |
| eIW-C 00000287: BR 290-296: Einführung Vollrad - 2. Aktualisierung                                                                                                                                           | 02.08.21          | 16.08.21  | nein              |                                                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/02<br>11:42 |
| eIW-C 00000322: BR 185.1: Einbau der Zugfunkanlage MESA 26 (1. Aktualisierung)                                                                                                                               | 02.08.21          | 12.08.21  | nein              |                                                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/02<br>11:39 |
| eIW-C 00000135: Aktualisierung der Drehgestellplattenblätter von V-Tfz                                                                                                                                       | 02.08.21          | 11.08.21  | nein              |                                                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/08/02<br>11:36 |
| VTG-Modification Instruction KU20210010 Sanierungsanweisung für Sdggmrs(s) „TWIN II“ (S158, S159, S175 und S176) und „TWIN III“ (S198, S199, S200 und S201) - Vorbereitung für die Tragvorrichtung „r2l TWIN | 29.07.21          | 30.07.21  | nein              |                                                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/30<br>11:15 |
| VTG-Modification Instructionen                                                                                                                                                                               | 29.07.21          | 30.07.21  | ja                | VTG-Modification Instruction WIKI Seite erstellt. Die VTG-Modification Instruction sind für Mobile Instandsetzungen nicht relevant, aber als Nachschlagewerk Interessant. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/3011:09     |
| eIW-C 00000243: Katalog zur Beurteilung der Dichtheit von Radsatzgetrieben im ausgebauten Zustand                                                                                                            | 26.07.21          | 30.07.21  | nein              |                                                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>14:47 |
| eIW-C 00000339: Außerkraftsetzung von Güterwagenmodulen                                                                                                                                                      | 26.07.21          | 30.07.21  | nein              |                                                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>14:45 |
| eIW-C 00000286: BR 193: Nachrüstung eines Buchfahrplanschranks im Maschinenraum                                                                                                                              | 26.07.21          | 30.07.21  | nein              |                                                                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>14:41 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                                                              | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                  | Prüfer                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000257: Radsatz<br>Betriebserprobung Substitut RS-<br>Lagerfett; synthetisches Fett                                                                               | 26.07.21          | 29.07.21  | nein              |                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>14:39 |
| eIW-C 00000147:<br>Regelwerkstechnische Änderungen in<br>Güterwagenmodule/ C<br>GM0001.0319.002 Rs 684: Reparatur<br>der Hauptquerträger                                  | 26.07.21          | 29.07.21  | nein              |                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>14:36 |
| eIW-C 00000147:<br>Regelwerkstechnische Änderungen in<br>Güterwagenmodule/ C<br>GM0001.0304.004: Untersuchung<br>Hauptquerträger und Pufferplatte auf<br>Abzehrung        | 26.07.21          | 29.07.21  | nein              |                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>14:34 |
| <a href="#">eIW-C 00000147:<br/>Regelwerkstechnische Änderungen in<br/>Güterwagenmodule / C<br/>GM0001.0107.027: Federspiel (z3)<br/>messen</a>                           | 26.07.21          | 29.07.21  | ja                | WIKI Seite erstellt, lese<br>Bestätigung angefordert                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>14:14 |
| eIW-C 00000147:<br>Regelwerkstechnische Änderungen in<br>Güterwagenmodule/ C<br>GM0001.9137.001: Fristarbeiten BA<br>051.2                                                | 26.07.21          | 29.07.21  | nein              |                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>14:10 |
| <a href="#">VTG - Maintenance Instruction No.<br/>4.1.001-DE Ergänzungen zu VPI-EMG<br/>04 -Radsätze, allgemeiner Teil sowie<br/>Ein- und Ausbaurkriterien</a>            | 26.07.21          | 23.07.21  | ja                | MA Informiert und lese<br>Bestätigung angefordert. WIKI<br>Seite erstellt | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>13:57 |
| C VM3570.2664.002: ad hoc - Weisung:<br>Class 66 / 77: Befestigungsmuttern<br>Kraftstofftank – Rückruf bestimmter<br>Chargen                                              | 26.07.21          | 25.07.21  | nein              |                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>13:47 |
| <a href="#">VTG - Maintenance Instruction No.<br/>7.1.004-DE Umrüstung und<br/>Instandhaltung von Wagen mit LL-<br/>Verbund-Bremsklotzsohlen Rev.13.0 ab<br/>24.11.21</a> | 26.07.21          | 21.07.21  | ja                | MA Informiert und lese<br>Bestätigung angefordert. WIKI<br>Seite erstellt | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>12:23 |
| eIW-C 00000325: BR 145 RBH (E1458):<br>Instandhaltung ZBF - Fehlerkorrektur<br>Modul-Kopfdaten                                                                            | 26.07.21          | 21.07.21  | nein              |                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>11:47 |
| eIW-C 00000277: Umkennzeichnung<br>der Radsatzbauart 375 Hersteller<br>Bonatrans                                                                                          | 26.07.21          | 22.07.21  | nein              |                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>11:46 |
| eIW-C 00000089: BR 189:<br>Erstverfügung des<br>Instandhaltungsplans(Tfz)                                                                                                 | 26.07.21          | 19.07.21  | nein              |                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>11:42 |
| eIW-C 00000246: Getriebe tauschen<br>bei Autotransportwagen                                                                                                               | 26.07.21          | 16.07.21  | nein              |                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>11:41 |
| eIW-C 00000283: Aktualisierung der<br>Fristinhalte bei Autotransportwagen                                                                                                 | 26.07.21          | 16.07.21  | nein              |                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>11:39 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                | Prüfer                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000259: Anbringen verbesserter Radvorleger                                                                          | 26.07.21          | 13.07.21  | nein              |                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>11:38 |
| eIW-C 00000285: Betriebserprobung Radsätze Bauart 320 mit Absorberring                                                      | 26.07.21          | 09.07.21  | nein              |                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>11:36 |
| eIW-C 00000117: Aktualisierung der Drehgestellblendenblätter von E-Tfz                                                      | 26.07.21          | 25.06.21  | nein              |                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>11:33 |
| <a href="#">VPI Instandhaltungsleitfaden</a> Update 4.1 - VERS-Überarbeitung VPI-EMG 01 Allgemeiner Teil                    | 26.07.21          | 26.07.21  | ja                | Wiki Schulungsseite erstellt. MA Informiert und lese Bestätigung angefordert.                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/26<br>11:26 |
| <a href="#">VTG-Modification Instruction</a>                                                                                | 21.07.21          | 01.07.21  | ja                |                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/21<br>12:58 |
| Informationen zu VTG-Modification Instruction KS20200009Sanierung Coilmulden S63                                            | 21.07.21          | 01.07.21  | nein              |                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/21<br>12:40 |
| C VM5710.2664.001 Baureihe 077                                                                                              | 21.07.21          | 21.07.21  | nein              |                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/21<br>12:40 |
| <a href="#">VTG - Maintenance Instruction No_2.1.004 - Einführung lauffleistungsbasierter Revisionen und Untersuchungen</a> | 14.07.21          | 01.01.22  | ja                | Wiki Schulungsseite erstellt. MA der Dispo Informiert und lese Bestätigung angefordert.                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/14<br>16:01 |
| <a href="#">Informationen zu VTG - Maintenance Instruction No. 8.2.001-DE Betriebsfreigabe / Werkstattinfoblatt</a>         | 14.07.21          | 18.06.21  | ja                | Wiki Schulungsseite erstellt. MA Informiert und lese Bestätigung angefordert.                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/14<br>15:30 |
| Informationen zu VTG - Maintenance Instruction No. 2.5.001-DE - Ausrüstung von Wagen mit Telematik System VTG-Connect       | 14.07.21          | 18.06.21  | ja                | keine Wesentlichen Änderung. Pkt. 4.2 u. 4.3 „und per App zu unpairen“ diese Wörter hinzugefügt. Datei im Wiki ersetzt. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/07/14<br>15:18 |
| eIW-C 00000311: BR 290, 294, 295, 296, 1094: ad hoc - Weisung: Zusatzprüfung Radsätze MVJ - 3. Ergänzung                    | 29.06.21          | 25.06.21  | nein              |                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>11:22 |
| eIW-C 00000194: BR 261 / 265: 1. Aktualisierung Regelwerksvorgaben 2021                                                     | 29.06.21          | 25.06.21  | nein              |                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>11:19 |
| eIW-C 00000295: V-TFZ BR 295 Aktualisierung der Verweise im Modul für Umbau der VWG                                         | 29.06.21          | 26.06.21  | nein              |                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>11:18 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 1.1.008-DE „1.1.008 - Reinheitsgrade                                                      | 29.06.21          | 17.06.21  | nein              |                                                                                                                         | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>09:54 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                                                                                                | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                        | Prüfer                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| VTG - Maintenance Instruction No. 3.1.3.001-DE „3.1.3.001 - Innenstrahlen, Schwarzfärbung und Kennzeichnung stickstoffgespülter Tanks                                                                       | 29.06.21          | 16.06.21  | nein              |                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>09:48 |
| eIW-C 00000282: Tausch der Schraubverbindung am mittleren Radsatzhaltersteg                                                                                                                                 | 29.06.21          | 22.06.21  | nein              |                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>09:44 |
| eIW-C 00000258: Aktualisierung des Zulassungsrasters bei den Falns BA 181 und 183                                                                                                                           | 29.06.21          | 10.06.21  | nein              |                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>09:37 |
| eIW-C 00000036: Überprüfung des Langträgers über der Federbockanbindung auf Risse                                                                                                                           | 29.06.21          | 08.06.21  | nein              |                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>09:36 |
| eIW-C 00000142: Aufnahme der Objektarten E1931, E1932, VA940 in fachspezifische Anhänge der Drehgestellvorschrift                                                                                           | 29.06.21          | 04.06.21  | nein              |                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>09:34 |
| Neues Formular „Radsatzmeldung für 6-achsige Wagen“ - VPI-EMG 04, Anhang 26-2-6A                                                                                                                            | 29.06.21          | 29.06.21  | nein              | Formblatt in WIKI Seite VPI-EMG 04, Anhang 26-2-6A hinzugefügt. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>09:25 |
| eIW-C 00000276: V-TFZ BR 290,294,295,296<br>Datenspeicherkassette DSK 10 (DSK) zur IS 2xx auslesen                                                                                                          | 29.06.21          | 04.06.21  | nein              |                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>09:25 |
| eIW-C 00000107: Einführung Konfigurationsmanagement, Harmonisierung und Überarbeitung Stammteil und Aktualisierung fachspezifischer Anhang „Aufarbeiten der Drehgestell-Bauteile“ der Drehgestellvorschrift | 29.06.21          | 04.06.21  | nein              |                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>09:25 |
| eIW-C 00000187: BR362/363_Aktualisierung des Regelwerks für die Instandhaltung der Stangenlager der Blindwelle des Getriebes bzw. des Rahmens                                                               | 29.06.21          | 28.05.21  | nein              |                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>09:25 |
| eIW-C 00000238: Rs 684, Slp 759 - Bekanntgabe Checkliste Auslaufrevision; Prüfung Untergestell Rs 684                                                                                                       | 29.06.21          | 07.06.21  | nein              |                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>09:24 |
| eIW-C 00000288: Überprüfung BA 345/346 auf Untergestellrisse                                                                                                                                                | 29.06.21          | 19.05.21  | nein              |                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>09:23 |
| eIW-C 00000303: Ad hoc - Überprüfung der Luftleitung auf ordnungsgemäße Verschraubung                                                                                                                       | 29.06.21          | 20.05.21  | nein              |                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>09:22 |
| eIW-C 00000275: BR 186: Materialfreigabe für 1,5 kV DC Kupfer-Schleifleisten mit Stahlträger vom                                                                                                            | 29.06.21          | 01.06.21  | nein              |                                                                 | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>09:19 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                                                | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                   | Prüfer                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000301: Konkretisierung von Instandhaltungsplänen von bestimmten Güterwagenbauarten                                                                 | 29.06.21          | 31.05.21  | nein              |                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>09:18 |
| C VM0001.2330.017 Funktionsfähigkeit des Unterdrucksensors AST- LOOS prüfen 2.00                                                                            | 01.06.21          | 28.05.21  | nein              |                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/01<br>10:51 |
| eIW-C 00000271: BR23x Änderung Modul C VM0001.2320.173                                                                                                      | 29.06.21          | 28.05.21  | nein              |                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/29<br>09:17 |
| eIW-C 00000302: Redaktionelle Änderungen in Güterwagenmodule                                                                                                | 01.06.21          | 21.05.21  | nein              |                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/01<br>10:44 |
| eIW-C 00000030: Bedienungsanleitungen in Güterwagen Grundsatzmodule eingearbeitet                                                                           | 01.06.21          | 21.05.21  | nein              |                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/01<br>10:42 |
| Informationen zu VTG - Maintenance Instruction No. 3.5.002-DE „3.5.002 - Instandhaltung Rungenpaletten für Stahltransporte                                  | 01.06.21          | 17.05.21  | nein              |                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/01<br>10:39 |
| eIW-C 00000262: Außerkraftsetzung Instandhaltungstechnischer Weisungen                                                                                      | 01.06.21          | 17.05.21  | nein              |                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/01<br>10:37 |
| Informationen zu Informationen/Briefe Neuerungen ConSense - DE                                                                                              | 01.06.21          | 01.07.21  | nein              | Zur Kenntnis genommen                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/01<br>10:35 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 3.5.003-DE Rungenpaletten für Holztransporte                                                                              | 01.06.21          | 12.05.21  | nein              |                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/06/01<br>10:28 |
| <a href="#">VTG - Maintenance Instruction No. 1.1.005-DE "1.1.005 - Prüf- und Reparaturarbeiten bei RAM und einsatzfähiger Herrichtung</a>                  | 11.05.21          | 04.05.21  | ja                | Wiki Schulungsseite erstellt. MA Informiert und lese Bestätigung angefordert.                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/11<br>12:41 |
| eIW-C 00000268: BA894 - Wagen Abzehrung Drehpfannenträger                                                                                                   | 11.05.21          | 11.05.21  | nein              |                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/11<br>12:31 |
| eIW-C 00000227: BR 152: Zusätzliche Kennzeichnung der Treibradsätze mit RFID-Tags                                                                           | 11.05.21          | 11.05.21  | nein              |                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/11<br>11:32 |
| Neue NVR-Mitteilung des Eisenbahn-Bundesamtes                                                                                                               | 11.05.21          | 05.2021   | nein              |                                                                                                            | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/11<br>10:50 |
| <a href="#">Informationsblatt: Identifikation fehlerhafter Komponenten bei Problemen mit der Bremssteuerung -Steuerventil (KEf) oder Relaisventil (KRf)</a> | 11.05.21          | 04.2021   | ja                | Wiki Schulungsseite erstellt. Bremsschlosser und mA der Dispo Informiert und lese Bestätigung angefordert. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/11<br>09:40 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                          | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                               | Prüfer                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000266: BR 193: adhoc-Maßnahme: Wiederkehrende Prüfung des Bahnräumers auf Schäden und Risse ab IS 230        | 11.05.21          | 26.04.21  | nein              |                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/11<br>09:34 |
| eIW-C 00000162: BR23x Änderung im Modul C VM0001.2320.053                                                             | 11.05.21          | 04.05.21  | nein              |                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/11<br>09:33 |
| Informationen zu Informationen/Briefe „Nichtanwendbarkeit - Non applicability VPI-EMG 03, Ausgabe-Issue 4.0“          | 11.05.21          | 05.2021   | ja                | MA per Mail informiert,                                                                                                | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/11<br>09:10 |
| eIW-C 00000279: Redaktionelle Änderungen in Güterwagenmodule                                                          | 11.05.21          | 30.04.21  | nein              |                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/11<br>08:01 |
| eIW-C 00000158: BR 290-296 und HELMS: Freigabe von Reparaturtechnologien                                              | 11.05.21          | 30.04.21  | nein              |                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/11<br>07:59 |
| eIW-C 00000216: Behandlung von Güterwagen mit überschrittener Lastgrenze                                              | 11.05.21          | 29.04.21  | nein              |                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/11<br>07:58 |
| <a href="#">VTG - Maintenance Instruction No. 1.2.001-DE "1.2.001 - Auftragswesen</a>                                 | 20.04.21          | 22.04.21  | ja                | Wiki Schulungsseite erstellt. MA Informiert und lese Bestätigung angefordert.                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/04/20<br>12:43 |
| eIW-C 00000213: IH-Programmänderung für Tamns 893.0                                                                   | 07.05.21          | 27.04.21  | nein              |                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/07<br>14:22 |
| eIW-C 00000192: Triebfahrzeuge: Vorgaben der ECM 2                                                                    | 07.05.21          | 26.04.21  | mein              |                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/07<br>14:20 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 3.3.2.001-DE „3.3.2.001 - Frist- und Wartungsarbeiten an Intermodalwagen            | 07.05.21          | 15.04.21  | ja                | WIKI Seite „Stützbockfrist alle Halter“ Aktualisiert Anweisungen erneuert . MA Infomiert, Lesebestätigung angefordert. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/07<br>13:54 |
| eIW-C 00000247: eIW Grundsatzmodul Fahrzeugstruktur                                                                   | 07.05.21          | 21.04.21  | nein              |                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/07<br>09:52 |
| eIW-C 00000273: BR 290, 294, 295, 296, 1094: ad hoc - Weisung: Zusatzprüfung Radsätze MVJ - 2. Ergänzung              | 07.05.21          | 12.04.21  | nein              |                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/07<br>09:49 |
| eIW-C 00000221: Betriebsversuches mit Beschichtungstoffen der Fa. Mankiewicz, Lankwitzer Lackfabrik und Fa. Freilacke | 07.05.21          | 14.04.21  | nein              |                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/07<br>09:48 |
| Regelwerk Update vom 17.02.2021 Küblerspedition                                                                       | 07.05.21          | 05.21     | nein              |                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/05/07<br>09:42 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                               | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                                                                                                               | Prüfer                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Veröffentlichung VERS-Neuauflage 4.0 - Modul VPI-EMG 03                                                                                    | 26.04.21          | 04.21     | ja                | WIKI Seite VPI Regelwerk Aktualisiert , MA Informiert und lese Bestätigung angefordert.                                                                                                                                | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/04/26<br>16:09 |
| <a href="#">Qualitätskriterien für Radsätze im Rahmen einer Betriebsnahen Instandhaltung (BNI)</a>                                         | 26.04.21          | 12.04.21  | ja                | Wiki Schulungsseite erstellt. MA Informiert und lese Bestätigung angefordert.                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/04/26<br>13:55 |
| eIW-C 00000050: Nachweisdokumentation zur Instandhaltung von Triebfahrzeugen - Aktualisierung und Erstinkraftsetzung von Regelwerksmodulen | 26.04.21          | 12.04.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/04/26<br>13:45 |
| eIW-C 00000200: BR362/363: Ersatz Flexmaster durch Kühlwasserschläuche bei Bedarf                                                          | 26.04.21          | 09.04.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/04/26<br>13:44 |
| eIW-C 00000204: Aktualisierung IHP V-Tfz BR 290, 294, 296                                                                                  | 26.04.21          | 09.04.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/04/26<br>13:43 |
| <a href="#">VTG - Maintenance Instruction No_7.2.001 - Ergänzungen zu VPI 07 Bremse - Mechanik</a>                                         | 20.04.21          | 06.04.21  | ja                | Wiki Schulungsseite erstellt. MA Informiert und lese Bestätigung angefordert.                                                                                                                                          | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/04/26<br>12:03 |
| Maintenance Instruction No. 2.5.001-DE „2.5.001 - Ausrüstung von Wagen mit Telematik System VTG-Connect                                    | 29.03.21          | 01.04.21  | ja                | Wiki Seite Aktualisiert. Ergänzung Aktualisierung an MA gesendet.                                                                                                                                                      | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/04/20<br>10:46 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 1.5.002-DE - Anschriften auf Bahntafeln/Anschriftenfeldern und Logos                                     | 29.03.21          | 22.03.21  | ja                | es sind keine relevanten Änderungen zu der vorherige VTG - Maintenance Instruction No. 1.5.002-DE vorhanden. Datei in der Schulungsseite „Überprüfen neuer vorgeschriebener Anschriften nach AVV alle Halter“ ersetzt. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/29<br>15:45 |
| eIW-C 00000174: BR 298: Änderung Aufpressmaß y3 im Radsatzdatenblatt                                                                       | 22.03.21          | 30.03.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>13:29 |
| eIW-C 00000100: BR 185.1: Einbau der Zugfunkanlage MESA 26                                                                                 | 22.03.21          | 29.03.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>13:28 |
| eIW-C 00000234: Hydraulikschläuche wechseln BA 330                                                                                         | 22.03.21          | 26.03.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>13:27 |
| eIW-C 00000245: ad hoc-Maßnahme: Sdggmrs(s) 738 - Änderung Verschluss am Stützbock                                                         | 22.03.21          | 09.03.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>13:25 |
| eIW-C 00000223: Sanierungslösung der Untergestellrisse bei Güterwagenbauarten 345/346                                                      | 22.03.21          | 23.03.21  | nein              |                                                                                                                                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>13:22 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                               | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                                                  | Prüfer                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000205: Änderung Anbauposition Telematik                                                                                           | 22.03.21          | 23.03.21  | nein              |                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>13:21 |
| eIW-C 00000249: Fristarbeiten der Güterwagenbauart Laaeffrs 561.0                                                                          | 22.03.21          | 22.03.21  | nein              |                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>13:20 |
| eIW-C 00000207: Prüfung überstehender Schrauben der Trennwände BA 310/311                                                                  | 22.03.21          | 22.03.21  | nein              |                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>13:17 |
| eIW-C 00000260: BR 193: ad hoc-Maßnahme: IH-Vorgaben für die Nachschau für Variante A22/A39                                                | 22.03.21          | 08.03.21  | nein              |                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>13:15 |
| <a href="#">eIW-C 00000233: Redaktionelle Änderungen in Güterwagenmodule</a>                                                               | 22.03.21          | 19.03.21  | ja                |                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>13:11 |
| eIW-C 00000224: BR 185: Umrüstung der Spitzensignalbeleuchtung auf die Bauart LED der Firma „Burisch“                                      | 22.03.21          | 16.03.21  | nein              |                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>13:09 |
| <a href="#">Anforderung des Bremsprüfprotokolls nach UIC 543-1 für Wagen der Halter VTG Rail und andere</a>                                | 30.02.21          | 30.02.21  | ja                |                                                                                                                           |                                                              |
| <a href="#">VTG-Maintenance Instruction No. 6.3.001-DE "6.3.001 - Ergänzungen zu VPI-EMG 06B in Bezug auf Puffer</a>                       | 22.03.21          | 04.03.21  | ja                | Wiki Schulungsseite erstellt. MA Informiert und lese Bestätigung angefordert.                                             | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>12:56 |
| eIW-C 00000197: Ea-Wagen: Maßnahmen zur Senkung der technischen Störquote                                                                  | 22.03.21          | 09.03.21  | nein              |                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>12:51 |
| eIW-C 00000253: Außerkraftsetzung von Güterwagenmodulen                                                                                    | 22.03.21          | 08.03.21  | nein              |                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>12:49 |
| eIW-C 00000225: BR 193: Aktualisierung des Fahrzeugsoftwarestands auf E01.11 (E1931) und Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen für Belgien | 22.03.21          | 08.03.21  | nein              |                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>12:48 |
| eIW-C 00000214: BR 295 Umbau der Vorwärmanlage auf AST-VWG und Ausrüstung mit AST-SPC                                                      | 22.03.21          | 04.03.21  | nein              |                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>12:47 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 7.3.001-DE - Ergänzungen zu VPI 07 - Bremsen - Pneumatik                                                 | 22.03.21          | 23.02.21  | nein              |                                                                                                                           | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>12:33 |
| eIW-C 00000252: ad hoc - Güterwagenanschriften                                                                                             | 16.02.21          | 16.02.21  | ja                | WIKI Seite „Überprüfen neuer vorgeschriebener Anschriften nach AVV alle Halter “ Aktualisiert Lesebestätigung angefordert | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/15<br>12:28 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                             | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                               | Prüfer                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000013: Außerkraftsetzung von Güterwagenmodulen                                                  | 22.03.21          | 25.02.21  | nein              |                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>12:23 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 1.4.012-DE                                                             | 22.03.21          | 24.02.21  | nein              |                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>12:21 |
| eIW-C 00000071: BR298: Zustandsbezogener Motorölwechsel                                                  | 22.03.21          | 25.02.21  | nein              |                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>12:04 |
| eIW-C 00000159: Erstinformation zu der BA 701.0 und BA 697.0                                             | 22.03.21          | 24.02.21  | nein              |                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>12:04 |
| eIW-C 00000226: BR 189: Ersatz der QPSW-Zwischenkreisspannungswandler U31 - U33 im Traktionsstromrichter | 22.03.21          | 24.02.21  | nein              |                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/03/22<br>12:02 |
| C VM3580.2664.001 BR 077 / 266.4: Dauerhafte Öffnung des Verbindungsventils der Kühlkreisläufe 1.00      | 15.02.21          | 26.02.21  | nein              |                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/02/15<br>15:00 |
| eIW-C 00000215: BR 296: Ausrüstung mit Sonnenschutzblenden                                               | 15.02.21          | 23.02.21  | nein              |                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/02/15<br>14:59 |
| Verlegung der Radsatzinstandsetzung in Aufarbeitungszentren                                              | 15.02.21          | 15.02.21  | nein              |                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/02/15<br>13:31 |
| eIW-C 00000209: Herrichtung zum Weiterbetrieb der BA 968                                                 | 15.02.21          | 19.02.21  | nein              |                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/02/15<br>13:16 |
| eIW-C 00000057: BR 232 Anpassung des Instandhaltungsgrenzwertes                                          | 15.02.21          | 16.02.21  | nein              |                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/02/15<br>12:33 |
| eIW-C 00000210: BR 186: Wiederkehrende Messung der Sandmenge                                             | 15.02.21          | 15.02.21  | nein              |                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/02/15<br>12:32 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 3.5.005-DE - Tragvorrichtungen (Körbe)                                 | 03.02.21          | 10.02.21  | ja                |                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/02/04<br>13:08 |
| TA-68-0247 Prüfen und Erneuern von Wagenanschriften (Version 4.0)                                        | 03.02.21          | 03.02.21  | ja                | Wiki Schulungsseite erstellt, MA Informiert, Lesebestätigung angefordert. Seite beinhaltet alle Halter | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/02/04<br>09:46 |
| <a href="#">Überprüfen neuer vorgeschriebener Anschriften nach AVV alle Halter</a>                       | 02.01.21          | 28.01.21  | ja                | Wiki Schulungsseite erstellt, MA Informiert, Lesebestätigung angefordert. Seite beinhaltet alle Halter | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/02/04<br>08:01 |
| eIW-C 00000235: BR 290, 294, 295, 296, 1094: ad hoc - Weisung: Zusatzprüfung Radsätze MVJ                | 02.01.21          | 11.02.21  | nein              |                                                                                                        | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/02/02<br>12:03 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                                                             | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                     | Prüfer                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000062: BR 193: Aktualisierung der Instandhaltungsvorgaben für die Vectron der DB Cargo AG                                                       | 02.01.21          | 10.02.21  | nein              |                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/02/02<br>12:01 |
| <a href="#">VTG - Maintenance Instruction No. 7.1.004-DE Umrüstung und Instandhaltung von Wagen mit LL-Verbund-Bremsklotzsohlen Rev.13.0 ab 24.11.21</a> | 01.02.21          | 28.01.21  | ja                | Wiki Schulungsseite Aktualisiert, MA Informiert, Lesebestätigung angefordert | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/02/01<br>14:47 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 1.1.003-DE Zurückgezogen                                                                                               | 26.01.21          | 21.01.21  | nein              | VTG - Maintenance Instruction No. 1.1.003-DE aus dem Verzeichnis entfernt.   | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/26<br>11:24 |
| Neuigkeiten aus dem EBA 02/ 2021                                                                                                                         | 26.01.21          | 02.21     | nein              |                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/26<br>11:23 |
| VTG - Maintenance Instruction No. 3.2.1.001-DE „3.2.1.001 - Instandhaltung Standard-Güterwagen                                                           | 26.01.21          | 20.01.20  | nein              |                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/26<br>08:11 |
| eIW-C 00000060: Aktualisierung des Moduls M XM9300.0060.010 (Zugbeeinflussungsanlagen instand halten                                                     | 26.01.21          | 26.01.21  | nein              |                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/26<br>08:08 |
| eIW-C 00000069: BR 152: Erstverfügung des Instandhaltungsplans                                                                                           | 26.01.21          | 21.01.21  | nein              |                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/26<br>08:08 |
| eIW-C 00000168: Reparaturlösung Trennwandaufhängung Güterwagenbauart Hbbills 310                                                                         | 11.01.21          | 20.01.21  | nein              |                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/11<br>15:22 |
| eIW-C 00000150: Erstinformation zu Wagen der Bauart 654.2                                                                                                | 11.01.21          | 13.01.21  | nein              |                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/11<br>15:21 |
| eIW-C 00000195: Erstinformation Eaos-x 051.2                                                                                                             | 11.01.21          | 12.01.21  | nein              |                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/11<br>15:20 |
| eIW-C 00000196: Bekanntgabe der Auslaufrevision für Tads 960.0, Tads 960.1 und Sahnms 711.1                                                              | 11.01.21          | 19.01.21  | nein              |                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/11<br>15:18 |
| eIW-C 00000073: Durchführung des Konfigurationsmanagements für Güterwagen und Drehgestelle                                                               | 04.01.21          | 18.01.21  | nein              |                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/04<br>14:44 |
| eIW-C 00000203: BR 151: AKS C EG 0001.T901.143 - IHB Elektrolokomotive Baureihe 151 Band 1.3 Grundlagen, Revision                                        | 04.01.21          | 11.01.21  | nein              |                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/04<br>14:40 |
| Rail Cargo Austria AG Wagenhalter AVV - Stromwarzeichen EZ                                                                                               | 04.01.21          | 01.01.21  | nein              |                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/04<br>14:39 |

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                                                             | Datum der Prüfung | Gültig ab | relevant für w24? | Maßnahme                                                                                     | Prüfer                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| eIW-C 00000219: BR 290, 294, 295, 296, 1094: ad hoc - Weisung: Zusatzprüfung Radsätze MVJ                                | 04.01.21          | 15.01.21  | nein              |                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/04<br>14:35 |
| VTG - Maintenance Instruction No_4.5.002 - Korrektur von falsch gestempelten Radsatznummern an 80 cbm Sgrrs-Wagen (S204) | 04.01.21          | 05.01.21  | nein              |                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/04<br>14:34 |
| eIW-C 00000188: Redaktionelle Änderungen in Güterwagenmodule                                                             | 04.01.21          | 01.01.21  | nein              |                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/04<br>14:31 |
| eIW-C 00000222: Außerkraftsetzung Instandhaltungstechnischer Weisungen                                                   | 04.01.21          | 31.12.20  | nein              |                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/04<br>14:25 |
| VTG - Maintenance Instruction No_1.4.008-Kontrolle der Kesselwagen des Mieters - Bundeswehr Rev.3.0                      | 04.01.21          | 23.12.20  | nein              |                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/04<br>14:23 |
| VTG - Maintenance Instruction No_2.1.001 - Ergänzungen zu VPI-EMG 01 und VPI 02 - Allgemein Rev.8.pdf                    | 04.01.21          | 21.12.20  | nein              | Keine wesentlichen für W24 relevanten Inhalte geändert. Neues Dokument ins WIKI eingepflegt. | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/04<br>14:17 |
| eIW-C 00000201: Außerkraftsetzung Instandhaltungstechnischer Weisungen                                                   | 04.01.21          | 29.12.20  | nein              |                                                                                              | — <a href="#">Peter Wojciechowski</a><br>2021/01/04<br>14:17 |

## 2019

| Bezeichnung (Modul, Nr, ...)                                                    | Datum der Prüfung | relevant für w24? | Maßnahme | Prüfer |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|
| <a href="#">Regelwerksänderung: VPI01 Allgemeiner Teil und 05 Federn</a>        |                   |                   |          |        |
| <a href="#">Regelwerksänderung: VPI EMG Modul 02 Untergestelle Drehgestelle</a> |                   |                   |          |        |

From:  
<https://wiki.jmrm.de/> - **JMRM-Wiki**

Permanent link:  
<https://wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:regelwerke:aenderungen:start&rev=1692096885>

Last update: **2023/08/15 12:54**

